

VISTORIA  
CAUTELAR



**Dádiva**  
VISTORIAS





# vistoria cautelar



Modelo:  
**PORSCHE 911 CARRERA C**

Combustível:  
**GASOLINA**

Km:  
**6155**

Cor:  
**PRETA**

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:  
**2024**

Ano do modelo:  
**2024**

Câmbio:

Unidade:  
**BELO HORIZONTE**

Data da vistoria:  
**21/08/2026**

Fabricante:  
**I**

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Dados do solicitante:  
**BAMAQ - PORSCHE - 30.986.255/0001-36**

Dados do proprietário:

## Conclusão gráfica



Consultas (12  
itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro
- Cred Decodificador + Fipe



Pintura (9 itens  
verificados)

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira



# vistoria cautelar

## Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça

Análise

## Observações Estrutura


### CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante



# vistoria cautelar

## Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

| Peça                           | Espessura (μ) Mín/Max | Análise  | Peça                            | Espessura (μ) Mín/Max | Análise  |
|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|----------|
| 1 - Capô                       |                       | Original | 2 - Teto                        |                       | Original |
| 3 - Tampa Do Porta Malas       |                       | Original | 4 - Paralama Dianteiro Esquerdo |                       | Original |
| 5 - Porta Dianteira Direita    |                       | Original | 6 - Porta Dianteira Esquerda    |                       | Original |
| 7 - Paralama Dianteiro Direito |                       | Original | 8 - Lateral Traseira Esquerda   |                       | Original |
| 9 - Lateral Traseira Direita   |                       | Original |                                 |                       |          |

**Observações:** A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



## Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



## Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).





## (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

### ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

### PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

### ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

## (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

### VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

## PLACA

### Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

## REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

### REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas


## IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

### CRLV/CRV

Em conformidade



## Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ÂNGULO-RETO



LATERAL DIREITA




## Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



## Fotos



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)




GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA




## Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



## Fotos




LONGARINA ESQUERDA




LONGARINA DIREITA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



LEITURA VIO PLACA 1




LEITURA VIO CRLV 1



PLAQUETA VIN/CHASIS




## Fotos




ETIQUETA VIN/CHASSI




ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREIT



CRLV





# CERTIFICADO

## VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 21/08/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CARRERA C | Placa: [REDACTED]

Nome fantasia: CENTRO DE VISTORIAS VEICULARES SHEKINAH LTDA

Endereço: AV SEBASTIAO DE BRITO, 1055 - DONA CLARA, BELO HORIZONTE, MG



### **EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA**

**Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.**





# Dossiê de Confiança Veicular

Dádiva - Consulta FULL

DOCUMENTO

CONSULTA

21/08/2026 às 11:52



VEÍCULO CONSULTADO

I/PORSCHE 911 CARRERA C

2024/2024 · Preta

CLASSIFICAÇÃO GERAL

★★★★☆

4/5

## 01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA CONSULTADO

12 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS ALERTA

4 ponto(s) de alerta consolidado(s).

CLASSIFICAÇÃO OK

★★★★☆

4/5

ANÁLISE ASSISTIDA

ATENÇÃO

Há alienação fiduciária ativa no veículo, o que exige quitação e baixa do gravame para transferência; nas fontes consultadas, não foram encontrados registros de roubo, furto ou sinistro, e não há débitos de trânsito.

## 02 Identificação do veículo

PLACA

CHASSI

RENAVAM

MARCA/MODELO

I/PORSCHE 911 CARRERA C

VERSÃO

Não informado

ANO

2024/2024

COR

Preta

COMBUSTÍVEL

Gasolina

TIPO

Automovel

PROCEDÊNCIA

Importado

POTÊNCIA

385cv

ORIGEM DE EMPLACAMENTO

Minas Gerais

## 03 Procedência e histórico

PROCEDÊNCIA REGULAR COM RESTRIÇÃO FINANCEIRA

Há alienação fiduciária ativa, o que exige quitação e baixa do gravame para transferência; nas fontes consultadas, não foram encontrados registros de roubo, furto ou sinistro.

- Veículo de origem importada.
- Sem registros de roubo, furto, sinistro ou leilão.
- Presença de alienação fiduciária (vínculo financeiro ativo).

Fontes: SISCSV, CRED Hist RF, Cred Gravame 2, Leilão Base Comercial

## 04 Restrições, débitos e alertas

SEM VALORES PENDENTES

Não foram identificados valores monetários pendentes para pagamento nas informações analisadas.

TOTAL FINANCEIRO

R\$ 0,00

0 item(ns) com valor

0 impeditivo(s) · OK

4 alerta(s) · Alerta

## 05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

## 06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

12 fonte(s) consultada(s)

## 07 Detalhamento das fontes

## 08 Conclusão

ATENÇÃO

**PARECER DO DOSSIÊ**

O veículo está em situação regular de circulação e sem apontamentos graves como roubo ou sinistro. No entanto, como existe um financiamento ativo (alienação fiduciária), você deve exigir a quitação e a baixa do gravame antes de pagar ou transferir, para garantir que a instituição financeira não tome o veículo.

## 09 Fontes consultadas

Outros Estados  
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)  
CONSULTADO

Dádiva - Consulta Simples  
CONSULTADO

|                                 |                                  |                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| CRED PARECER TEC.<br>CONSULTADO | RENAINF<br>CONSULTADO            | CRED Hist RF<br>CONSULTADO                       |
| SISCSV<br>CONSULTADO            | Cred Gravame 2<br>CONSULTADO     | Leilão Base Comercial<br>CONSULTADO              |
| Leilão Plus<br>CONSULTADO       | CRED IND. SINISTRO<br>CONSULTADO | Cred DECODIFICADOR + FIPE<br>FALHA DE INTEGRAÇÃO |

| <div> HISTÓRICO DA VISTORIA</div> |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| DATA                                                                                                               | KILOMETRAGEM | TIPO              |
| 21/08/2026                                                                                                         | 6155         | VISTORIA CAUTELAR |
| TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1                                                                                     |              |                   |

Documento emitido em 21/08/2026 às 11:52. Operador/unidade: BAMAQ - PORSCHE / DADIVA GROUP VISTORIAS.

**Termos de uso e responsabilidade.** As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê tem caráter informativo e não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.







