

**VISTORIA
CAUTELAR**



Dádiva
VISTORIAS





Placa:

[REDACTED]

Cor:

PRETA

Ano de fabricação:

2025

Data da vistoria:

11/08/2026

UF:

MG

Capacidade:

Ano do modelo:

2026

Fabricante:

I

Modelo:

PORSCHE CAYENNE GT CP

Combustível:

GASOLINA

Km:

2507

Renavam:

[REDACTED]

Câmbio:

Motor:

[REDACTED]

Chassi:

[REDACTED]

Vistoriador:

Unidade:

Belo Horizonte

Dados do solicitante:

BAMAQ - PORSCHE - 30.986.255/0001-36

Dados do proprietário:

VPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 10.273.442/0002-46

Conclusão gráfica



Consultas (12 itens verificados)



Pintura (11 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça

Análise


Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralamas Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Vidro (BLINDADO).

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Vidro (BLINDADO).

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Vidro (BLINDADO).

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Vidro (BLINDADO).

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Vidro (BLINDADO).

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Vidro (BLINDADO).

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade


Observações

VEÍCULO BLINDADO.

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar




Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1



LEITURA VIO CRLV 2




LEITURA VIO PLACA 1

vistoria cautelar



Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREIT



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração



LEITURA VIO PLACA 2

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 11/08/2026 | N° da vistoria [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE CAYENNE GT CP | Placa: [REDACTED]

Nome fantasia: DADIVA GROUP VISTORIAS

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 1055 - Dona Clara, Belo Horizonte, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA: [REDACTED]
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2025/2026
MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GT CP
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO
3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED] COR: PRETA TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA PROCEDÊNCIA: IMPORTADO POTÊNCIA: 659CV

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED] MUNÍCIPIO: VITORIA
CHASSI: [REDACTED] UF: ES
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/04/2026 COR: PRETA
MARCA: I/PORSCHE CAYENNE GT CP ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2026 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO: UTILITARIO CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: VPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3: RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO. DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 237,04
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: [REDACTED]	Nº DO MOTOR [REDACTED]
RENAVAM [REDACTED]	COR: PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
MUNICÍPIO/UF: VITORIA/ES	QTD. DE PASSAGEIROS: 4
CAPACIDADE DE CARGA: 33	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: A400101524979
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 3996
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT: 618	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE CAYENNE GT CP	PBT: 268
POTÊNCIA: 659	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA [REDACTED]	CHASSI [REDACTED]
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: VITORIA/ES
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GT CP
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
TIPO: UTILITARIO	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS: 3996	POTÊNCIA: 659
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 33	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 4
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABRÍL): [REDACTED]
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO [REDACTED]
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 268	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 618	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 11/08/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	CHASSI: [REDACTED]
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2026
CMC: 0.33	CMT: 6.18
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 3996	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 02
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	COR CÓDIGO: 11
COR: PRETA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 4	MARCA/MODELO CÓDIGO: 200183
MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GT CP	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 5705
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: VITORIA	QTD. EIXOS: 0
PBT: 2.68	POTÊNCIA: 659
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 25	TIPO VEÍCULO: UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 28/04/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: VPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	POSSUIDOR DOCUMENTO: [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: 1	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: VPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

VISTORIAS

CSV Nº: [REDACTED]

IDENTIFICADOR CSV: [ABRIR VISTORIA](#)



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI

FABRICANTE: PORSCHE

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 0

TIPO DA CARROCERIA: SUV

REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

PAÍS: ALEMANHA

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: PORSCHE

MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GT CP

VERSÃO:

MOTOR: 4.0

PESO BRUTO: 268

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 035141-5

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA: PORSCHE


MODELO: CAYENNE TURBO GT 4.0 V8



DADOS FIPE DISPONÍVEIS

FIPE

CÓDIGO FIPE: 035141-5



VALOR ATUAL

R\$ 1.554.514,00 (00/0000)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

 0.08%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
11/08/2026	2507	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

