


VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo:
PORSCHE 911 CARRERAGTS

Chassi:

Combustível:
GAS/ELETR

Vistoriador:

Placa:

UF:
MG

Km:
1564

Cor:
CINZA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2025

Ano do modelo:
2026

Câmbio:

Unidade:
BELO HORIZONTE

Data da vistoria:
24/08/2026

Fabricante:
I

Motor:

Dados do solicitante:

BAMAQ - PORSCHE - 30.986.255/0001-36

Dados do proprietário:

BMQ AUTOMOVEIS LTDA - 30.986.255/0001-36

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça

Análise


Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralamas Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

CONCLUSÃO


Conclusão Final

Aprovado

Observações

VEÍCULO PLOTADO COM FULL PPF;

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ÂNGULO-RETO



LATERAL DIREITA

vistoria cautelar

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO

CAIXA DE ESTEPE

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

vistoria cautelar



Fotos

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

ETIQUETA BATENTE PORTA

PLAQUETA DE FABRICAÇÃO

ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR

VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA

vistoria cautelar



Fotos

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

DATA CINTO DE SEGURANÇA

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



vistoria cautelar



Fotos

LONGARINA ESQUERDA

LONGARINA DIREITA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

LEITURA VIO PLACA 1

LEITURA VIO PLACA 2

PLAQUETA CHASSI

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40258646000198





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/08/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS | Placa: [REDACTED]

Nome fantasia: CENTRO DE VISTORIAS VEICULARES SHEKINAH LTDA

Endereço: AV SEBASTIAO DE BRITO, 1055 - DONA CLARA, BELO HORIZONTE, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
[REDACTED]

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE 911 CARRERAGTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2025/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 DÁDIVA - CONSULTA SIMPLES 	 CRED PARECER TEC. 	 RENAINF 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: CINZA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 541CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/02/2026	COR: CINZA
MARCA: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2026	COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: BMQ AUTOMOVEIS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: [REDACTED]	Nº DO MOTOR: [REDACTED]
RENAVAM: [REDACTED]	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 4
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: [REDACTED]
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 3591
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 204	COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	PBT: 204
POTÊNCIA: 541	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	

DÁDIVA - CONSULTA SIMPLES

PLACA	CHASSI
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 3591	POTÊNCIA: 541
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 4
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	Nº DO MOTOR (FABRÍL
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 204	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 204	RENAVAM:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 24/08/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	CHASSI: [REDACTED]
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2026
CMC: 0	CMT: 2.04
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 3591	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 18
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	COR CÓDIGO: 05
COR: CINZA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 4	MARCA/MODELO CÓDIGO: [REDACTED]
MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4123
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS: 0
PBT: 2.04	POTÊNCIA: 541
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 06/02/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: BMQ AUTOMOVEIS LTDA	POSSUIDOR DOCUMENTO: [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: 1	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: BMQ AUTOMOVEIS LTDA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/08/2026	1564	VISTORIA CAUTELAR
18/05/2026	1098	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 2

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

