



LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36

CONFORME

Solicitante

APORTE AUTO SP

DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	AUTOMÓVEL
RENAVAM:	[REDACTED]	CATEGORIA:	PARTICULAR
CHASSI:	[REDACTED]	CAPACIDADE:	00000
MOTOR:	[REDACTED]	PBT:	1,31
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	CILINDRADA:	0998
MUNICÍPIO/UF:	SAO PAULO/SP	POTÊNCIA:	075
		CRLV:	
		HODÔMETRO:	100873
		CHASSI:	[REDACTED]
		MOTOR:	[REDACTED]
		CÂMBIO:	
		MUNICÍPIO/UF:	São Paulo/SP

SP - SÃO PAULO

NUMERAÇÃO DO MOTOR



NUMERAÇÃO DO CHASSI



PLACAS



HODÔMETRO




(ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI



(VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS



ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEÍCULO





LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo

Data: 10/09/2026 17:02:36

LEGENDA DE ÍCONES

⚠ Não Conforme ⚠ Reprovado ✖ Aprovado com apontamento ✖ Conforme com apontamento ⚠ Conforme com restrição ⚠ Aprovado com restrição ✓ Conforme ✓ Aprovado

NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ Base de gravação da numeração

NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ Numeração identificadora

PLACAS

✓ Placa dianteira

✓ Placa traseira

✓ QRcode da placa

✓ Lacre da placa

HODÔMETRO

✓ Hodometro / Velocimetro

(ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

✓ Etiqueta do assoalho

✓ Etiqueta batente da porta

✓ Etiqueta compartimento do motor

✓ Etiqueta do cinto de segurança

✓ Plaqueta do ano de fabricação

✓ Plaqueta do chassi

(VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

✓ Vidro dianteiro

✓ Vidro traseiro

✓ Vidro da porta dianteira esquerda

✓ Vidro da porta dianteira direita

✓ Vidro da porta traseira esquerda

✓ Vidro da porta traseira direita

✓ Vidro da lateral traseira esquerda

✓ Vidro da lateral traseira direita



LAUDO CAUTELAR

Numº Laud [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36

ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEÍCULO

✓ Longarina dianteira esquerda	✓ Longarina dianteira direita	✓ Torre do amortecedor dianteiro esquerdo
✓ Pannel corta fogo	✓ Torre do amortecedor dianteiro direito	✓ Pannel dianteiro inferior/superior ou alma do para-choque
✓ Caixa de roda (paralama interno) dianteira esquerda	✓ Caixa de roda (paralama interno) dianteira direita	✓ Longarina traseira esquerda
✓ Longarina traseira direita	✓ Caixa de roda traseira esquerda	✓ Caixa de roda traseira direita
✓ Pannel traseiro	✓ Condições da caçamba (compartimento de carga)	✓ Pannel traseiro da cabine (separação da caçamba)
✓ Caixa de estepe (divisão do assoalho do porta-malas)	✓ Caixa de ar direita	✓ Caixa de ar esquerda
✓ Coluna dianteira esquerda (A)	✓ Coluna central direita	✓ Coluna dianteira direita (A)
✓ Coluna central esquerda (B)	✓ Coluna traseira direita (C)	✓ Coluna traseira esquerda (C)
✓ Assoalho do monobloco (habitaculo, area visivel)	✓ Assoalho do porta-malas ou caçamba	✓ Estrutura/folha do teto
✓ Coluna central (B)		



LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36

NUMERAÇÃO DO MOTOR

Base de gravação da numeração

✓ - EM CONFORMIDADE

NUMERAÇÃO DO CHASSI

Numeração identificadora

✓ - EM CONFORMIDADE

PLACAS

Placa dianteira

✓ - EM CONFORMIDADE

Placa traseira

✓ - EM CONFORMIDADE

QRcode da placa

✓ - EM CONFORMIDADE

Lacre da placa

i - ILEGÍVEL OU DANIFICADO

HODÔMETRO

Hodometro / Velocimetro

✓ - EM CONFORMIDADE

(ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

Etiqueta do assoalho

✓ - NÃO OBRIGATÓRIA (FICANDO FORA DO PARECER)

Etiqueta batente da porta

✓ - EM CONFORMIDADE

Etiqueta compartimento do motor

✓ - EM CONFORMIDADE

Etiqueta do cinto de segurança

✓ - EM CONFORMIDADE

Plaqueta do ano de fabricação

✓ - EM CONFORMIDADE

Plaqueta do chassi

✓ - EM CONFORMIDADE



LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36

(VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Vidro dianteiro

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro traseiro

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da porta dianteira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da porta traseira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da porta traseira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da lateral traseira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Vidro da lateral traseira direita

✓ - EM CONFORMIDADE



LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36

ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEÍCULO

Longarina dianteira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Longarina dianteira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ - EM CONFORMIDADE

Painel corta fogo

✓ - EM CONFORMIDADE

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ - EM CONFORMIDADE

Painel dianteiro inferior/superior ou alma do para-choque

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de roda (paralama interno) dianteira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de roda (paralama interno) dianteira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Longarina traseira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Longarina traseira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de roda traseira esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de roda traseira direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Painel traseiro

✓ - EM CONFORMIDADE

Condições da caçamba (compartimento de carga)

✓ - EM CONFORMIDADE

Painel traseiro da cabine (separação da caçamba)

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de estepe (divisão do assoalho do porta-malas)

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de ar direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Caixa de ar esquerda

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna dianteira esquerda (A)

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna central direita

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna dianteira direita (A)

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna central esquerda (B)

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna traseira direita (C)


✓ - EM CONFORMIDADE



LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36



Coluna traseira esquerda (C)

✓ - EM CONFORMIDADE

Assoalho do monobloco (habitaculo, area visivel)

✓ - EM CONFORMIDADE

Assoalho do porta-malas ou caçamba

✓ - EM CONFORMIDADE

Estrutura/folha do teto

✓ - EM CONFORMIDADE

Coluna central (B)

✓ - EM CONFORMIDADE

FOTOS

FRENTE.



TRASEIRA.



FRENTE 45 L.D.



FRENTE 45 L.E.



TRASEIRA 45 L.D.



TRASEIRA 45 L.E.



CAIXA DE AR L.D.



CAIXA DE AR L.E.



FOTOS

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



Painel Interno



Hodômetro



Painel Traseiro



CAIXA DE ESTEPE / S.T.



FOTOS

LONG. T.D.



LONG. T.E.



LONG. D.D.




LONG. D.E.




Painel Frontal




PLACA



Lacre /QR code



GRAVAÇÃO VIDRO





LAUDO CAUTELAR

Numº Laud [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36




FOTOS

Numeração do Chassi




Numeração do Motor



ETA



REQUISA DOCUMENTAL / PRÉVIA





LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [REDACTED]

Data: 10/09/2026 17:02:36



O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística a sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 92CARPERÍCIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 92CARPERÍCIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de REPROVAÇÃO que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

ESTE LAUDO TEM CARÁTER *INFORMATIVO E CAUTELAR*, VISANDO AUXILIAR NA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO.