

Identificação

Contratante:	SP AUTOS LTDA	Placa:	
Veículo:	VOLKSWAGEN/SAVEIRO CD EX MF	KM:	30257



Dados do Veículo

RENAVAM:	
Nº do Chassi(BIN Estadual):	
Nº do Chassi:	
Nº do Motor(BIN Estadual):	
Nº do Motor:	
Carroceria:	Aber cdup
Ano Fabr./Modelo:	2025/2025
Cilindrada:	1598
Espécie:	Especial
Potência:	116
Nº Caixa Câmbio:	170225

Parecer dos Itens e Histórico


Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a VISTOVERDE AMERICANA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da VISTOVERDE AMERICANA, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, SP AUTOS LTDA declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original



Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Capô

Pintura Original

Teto

Pintura Original

Tampa Traseira

Pintura Original

Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda

Pintura Original

Lateral Traseira LE


Pintura Original

Fotos

Longarina
Traseira /
Esquerda:



Cinto de
Segurança:



Hodômetro:




Longarina
Traseira /
Direita:



Traseira:




Caixa de
estepe:



Extra:




Qr code:



Placa:




Gravação de
Chassi nos
Vidros:




Fotos

Chassi:



Etiqueta ETA:



Painel de instrumentos:




Longarina
Diant /
Esquerda:



Extra:




Extra:




Dianteira:




Câmbio:



Motor:




Longarina
Diant / Direita:



Fotos


Torre Amort
Diant /
Esquerda:




Etiqueta ETA:



Torre Amort
Diant /
Direita:



Compartimento
do motor:



Assinaturas

[REDACTED]
Vistoriador


[REDACTED]
Auxiliar Conferente

VISTOVERDE AMERICANA

CNPJ: 43074812000194

13478540 - CEP: 13478540 - Americana - SP

E-mail: stg.vistorias@gmail.com - Telefone: 1983024273



PLACA -

29/07/2026 16:45
Protocolo Nº:

Roubo/Furto
Negativo

Ind. Sinistro
Negativo

Leilão
Negativo

Gravame
Negativo

Renajud
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Americana / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

5

MARCA/MODELO:

VOLKSWAGEN/SAVEIRO CD EX MF

COR:

Cinza

TIPO DE VEÍCULO:

Caminhonete

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Especial

ANO FAB./MODELO:

2025/2025

COMBUSTÍVEL:

Álcool/gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

23/07/2026

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

POTÊNCIA:

116

CILINDRADAS:

1598

CAPACIDADE DE CARGA:

60

TIPO DE CARROCERIA:

Aber cdup

Nº DE EIXOS:

2

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

Não informado

CMT:

2,14

PBT:

1,74

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Física

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
23/07/2026

ANO LICENCIAMENTO:
2026

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Nao existe debito de
licenciamento

VALOR LICENC.:
R\$ 0,00

IPVA:
Nao existe debito de ipva

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Nao existe debito de multa

VALOR MULTAS:
R\$ 0,00

DPVAT:
Nao existe debito de dpvat

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:



MARCA/MODELO:
VOLKSWAGEN / SAVEIRO

ANO FAB./ANO MODELO:
2025 / 2025

COMBUSTÍVEL:
Não informado



Informações Técnicas

FABRICANTE: Volkswagen	TIPO CARROCERIA: Não aplicável	MOTOR: 1.6
TIPO DE MOTOR: Não informado	TRAÇÃO: Não informado	TIPO DE FREIO: Não informado
TRANSMISSÃO: Não informado	PORTAS: Não informado	COMPRIMENTO: Não informado
PESO BRUTO: Não informado	QUANT. DE EIXOS: Não informado	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: Não informado
Nº DE IRREGULARIDADES: Marca/modelo/ano identificados	CÓD. DE IRREGULARIDADE: Não informado	VERIFICAÇÃO SERIAL: Ok
VERSÃO: Não informado	DÍGITO VERIFICADOR: Ok	

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO: BRASIL	MÊS DE PRODUÇÃO: Não informado	REGIÃO GEOGRÁFICA: Brasil / paraguai / colombia / uruguai
PAÍS: Brasil	CONCLUSÃO: Completa	CLASSIFICAÇÃO: Nacional

Informações de Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.


Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE: 005546-8	VALOR FIPE: R\$ 106.049,00	COMBUSTÍVEL: Alcool / gasolina
ANO MODELO: 2025	MODELO: VOLKSWAGEN/SAVEIRO CABINE DUPLA EXTREME MF	

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).



Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.