

Número do Laudo

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:** **DADOS DO PROPRIETARIO**


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HONDA	HONDA WR V EXL
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		CINZA			131210
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS





Número do Laudo [REDACTED]




APROVADO

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo. Autorizo o compartilhamento dos dados constantes do laudo, exceto os sensíveis identificadores, com a finalidade de divulgação em sites de comercialização de veículos.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100 - CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
3000 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:	✓ OK	
500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600- CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:	✓ OK	
700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	✓ OK	




Número do Laudo [REDACTED]



APROVADO



FOTOOCR

LACRE



LACRE

VIDRO



CINTO DE SEGURANÇA

HODÔMETRO





Número do Lau [REDACTED]



APROVADO


ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR

EXTRA



EXTRA

MOTOR



CHASSI

