



VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



* A VISTORIA CAUTELAR*

✓ CONFORME

Renavam: [REDACTED]
Marca/Modelo: ETIOS HB
Cor: VERMELHA
Ano Fabricação: 2014
Ano Modelo: 2015
Combustível: ALCO/GASOL
Renavar: [REDACTED]
Cidade: JUAZEIRO
UF: BA
KM: 77169



Numeração de Motor



Numeração de Chassi



Numeração Câmbio



Gravação de Vidros



Estrutura Carroçaria



Cinto de Segurança



Etiquetas/ETA



Placa/Tarjeta



Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto



Histórico de Leilão



Chassi remarcado



Restrições



Indício de Sinistro



Parecer Técnico:

Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de análise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetar a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa CHECK TUDO. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a ACERTA POSTO DE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA da mesma.



VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



Interessado

CPF/CNPJ :

RG :

Telefone :

Email:

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor



Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi



Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊





VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



⚠ Restrições de Base Estadual

👍 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

⚠ Restrições de Base Nacional

👍 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

🔍 Etiquetas

👍 Etiqueta Motor

👍 Etiqueta Porta

👍 Etiqueta Assoalho

👍 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

🖼 Gravação de Vidros

👍 **Condição:** Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Dianteiro Não Original Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

📋 Placa

👍 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

🚗 Estrutura Carroçaria

👍 **Condição:** O Veículo Examinado Possui Avaria e/ou Reparo que Não Afeta a Estrutura da Carroçaria Analisado componentes estruturais do veículo, não analisado itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura).

👤 Estado Cinto de Segurança

👍 **Condição:** N/i

⚙ Câmbio

👍 **Condição:** Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.



VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



Fotos



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro





VISTORIA VEICULAR

22/09/2026




Outro




Outro




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro




Outro





VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



Outro



Outro




Outro



Outro




Outro




Outro



Outro



Outro




Outro





VISTORIA VEICULAR

22/09/2026




Outro



Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR

22/09/2026



Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias), podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas , independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.



VISTORIA VEICULAR

22/09/2026

