ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA	HONDA	I/HONDA CR-V LX
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2012	2012	0	PRETA	[redacted]		99908

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de

criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

PAINEL SUPERIOR



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CHASSI



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




CARROCERIA



HODÔMETRO KM



ETIQUETA VIS MOTOR



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

NÚMERO DO CÂMBIO



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vist[redacted]

APROVADO

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Visto [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



[redacted]


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]