

Status: **APROVADO COM ALERTA**

SOLICITANTE

Solicitante: JK MULTIMARCAS LTDA

Renavam: [REDACTED]

CPF/CNPJ: 13076202000169

CRLV:

BASE NACIONAL

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: HONDA/CIVIC/ EXL CVT

Renavam: [REDACTED]

Chassi: [REDACTED]

Ano/Modelo: 2017

Motor: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Câmbio:

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Município: FOZ DO IGUAÇU

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº Iacre:

Marca/Modelo: HONDA/CIVIC/ EXL CVT

Ano/Modelo: 2017

Chassi: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Motor: [REDACTED]

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio:

Município: Foz do Iguaçu

ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

FOTOS




Dianteira 45°




Traseira 45°



Placa Traseira




Gravação do Chassi




Gravação do Motor




Gravação do Câmbio



Lacre /QR code




Eta Coluna



Gravação do VIS no vidro



Placa Dianteira



Data do cinto de segurança



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Direita



Painel Completo




Foto extra



Foto extra

IDENTIFICAÇÕES

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

Numeração não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ORIGINALIDADE DOS VIDROS

PARA BRISA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração.

LACRE/QR CODE

Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).

HISTÓRICO

INDÍCIO DE SINISTRO

Consta indício de sinistro conforme a pesquisa em anexo sem impedimento para circulação ou comercialização.

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de SINISTRO RECUPERADO, porém foi encontrado registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.


BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

Veículo consta restrição, no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.

LEILÃO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

ANÁLISE DE PINTURA



1 - PARA-LAMA DIANTEIRO (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

2 - PORTA DIANTEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

3 - COLUNA CENTRAL (ESQUERDA)

ORIGINAL.

4 - PORTA TRASEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

5 - CAIXA DE AR (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

6 - FOLHA LATERAL TRASEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

7 - FOLHA LATERAL TRASEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

8 - PORTA TRASEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

9 - COLUNA CENTRAL (DIREITA)

ORIGINAL.

10 - CAIXA DE AR (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

11 - PORTA DIANTEIRA (DIREITA)

ORIGINAL.

12 - PARA-LAMA DIANTEIRO (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

13 - COLUNA DIANTEIRA (DIREITA)

ORIGINAL.

14 - PARA-CHOQUE (DIANTEIRO)

COM SINAIS DE REPINTURA.

15 - COLUNA DIANTEIRA (ESQUERDA)

COM SINAIS DE REPINTURA.

16 - COLUNA TRASEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

17 - PARA-CHOQUE (TRASEIRO)

COM SINAIS DE REPINTURA.

18 - COLUNA TRASEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

19 - CAPÔ (DIANTEIRO)

ORIGINAL.

20 - TETO

ORIGINAL.


21 - TAMPA DO PORTA MALAS

ORIGINAL.

Critério de avaliação da pinturas das peças mencionada no respectivo relatório de vistoria:

Vale ressaltar que as informações referente a análise da pintura, são base informativa, não se responsabilizando por afirmação real de sua originalidade (utilizando as informações que consta no equipamento devidamente calibrado por empresa acreditado do INMETRO), cada montadora e fabricante tem critério de pintura.

ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÃO

Corte em 180° na coluna traseira direita para substituição da folha lateral.
Corte em 180° na caixa de ar direita para substituição da folha lateral.
Corte em 180° na coluna traseira esquerda para substituição da folha lateral.
Corte em 180° na caixa de ar esquerda para substituição da folha lateral.

[REDACTED]

Emitido por:

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

Vistoriado(a) por:

CPF: [REDACTED]

IMPORTANTE

O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **CIA VISTORIAS FOZ LTDA**, CNPJ **43.407.163/0001-04** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **CIA VISTORIAS FOZ LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de SEGURADORAS/FINANCEIRAS, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro ou financiamento para o veículo.

Para registros de leilão podem demorar até 40 dias para que a informação seja captada.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das pinturas das peças mencionada no respectivo relatório de vistoria: Vale ressaltar que as informações referente a análise da pintura, são base informativa, não se responsabilizando por afirmação real de sua originalidade (utilizando as informações que consta no equipamento devidamente calibrado por empresa acreditado do INMETRO), cada montadora e fabricante tem critério de pintura.

O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

No presente relatório de vistoria não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica e não se destina a verificar sinais de alagamento.

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais (compra e venda do auto examinado).

VALIDADE DO RELATÓRIO DE VISTORIA (NO ATO DO PROCEDIMENTO).



UNIDADE: CIA - Foz Do Iguaçu

Data/Hora: 18/09/2026 13:48:09

Vistoria Cautelar Plus Nº: [REDACTED]

RUA : ALMIRANTE BARROSO, 2.240 - CENTRO - FOZ DE IGUAÇU/PR CEP: 85.851-010 TEL: (45) 9127-3101

HONDA/CIVIC EXL CVT



DETRAN



RESTRIÇÕES



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa	
Ano	2017/2017
Renavam	
Cambio	Não Informado
Município/UF	FOZ DO IGUACU/PR

Marca Modelo	HONDA/CIVIC EXL CVT
Cor	BRANCA
Chassi	
Motor	
Num. Carroceria	Não Informado

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Tipo Automóvel	AUTOMOVEL
Espécie	PASSAGEIRO
Categoria	PARTICULAR
Potência	155
Eixo Traseiro	
Eixos	0
CMT	1,69

Passageiros	5
Procedência	NACIONAL
Cilindradas	1997
Capac. Carga	0
Carroceria	
Eixo Auxiliar	
Últ. Atualização	23/01/2025 08:31:47
PBT	1,69

DÉBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	INTENCAO VENDA
Rest. Estadual 02	RECUPERADO_SINISTRO
Rest. Estadual 03	COMUNICACAO_DE_VENDA
Rest. Estadual 04	SEM RESTRICAO
Situação Veículo	CIRCULACAO

\$ Licenciamento	2026 94,61
\$ IPVA	0
\$ DPVAT	0,00
\$ MULTAS	0,00
Situação Chassi	NORMAL

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas

HONDA/CIVIC EXL CVT

ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi			Sem Alterações
Motor			Sem Alterações
Cor	BRANCA	BRANCA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações

Restrições

Restricao 01	INTENCAO VENDA	Restricao 03	RECUPERADO_SINISTRO
Restricao 02	COMUNICACAO_DE_VENDA	Restricao 04	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
---	---	---	---	---

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
26/02/2019	PR	Histórico	GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO	
26/02/2019	PR	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	

HONDA/CIVIC EXL CVT

INDÍCIO DE SINISTRO

Existe indício para o veículo informado

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS.

REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leiloeiro privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Civic EXL Aut. 2.0 16V i-VTEC Flex 4P	Fabricante	HONDA
Chave Chassi		Veículo	Civic EXL
Modelo	Civic	Motor	2.0 16V i-VTEC
Portas	4	Tipo Motor	
Transmissão	Automatica - CVT	Combustível	Flexível Alcool/Gasolina
Ano	2017/2017	Carroceria	Sedan
Região	America do Sul	Verif. Serial	OK
País/Local	Brasil Sumare - SP	Qtde Eixos	
Cód. Fipe	014090-2		

HONDA/CIVIC EXL CVT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
MULTAS DETRAN	R\$ 0,00
IPVALicenciamento	R\$ 0
SITUACAO	CIRCULACAO
SITUAÇÃO	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
RESTRIÇÃO VENDA	NÃO HÁ
IPVA	NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA
DPVAT	NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
MULTA RECURSO OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA DIVIDA ATIVA	NADA CONSTA
MULTA OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA RECURSO N. OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA IMPOSTA	NADA CONSTA
MULTA TOTAL	R\$ 0,00
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	1 R\$ 234,78
AUTUAÇÕES DEFESA	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES NOTIF.	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES TOTAL	R\$ 234,78
IND. SINISTRO	RECUPERADO DE SINISTRO
HIST. KM: DETRAN PR	07/02/2024 - 96.329 km - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO
HIST. KM: DETRAN PR	08/09/2021 - 56.211 km - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2024-02-08
COMUN VENDA	CONSTA COMUNICADO DE VENDA
COMUN VENDA DT VENDA	2026-06-02
COMUN VENDA DT REGISTRO	2026-06-03
MULTAS SNE	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
LAUDO CSV 1 (09/10/2017)	Sinistrado - Recuperação de sinistro
MULTA 16/07/2026 09:29	76331 - Dirigir veículo segurando telefone celular - Art 252, § único Orgão: Departamento de Trânsito do Paraná Local: Avenida Felipe Wandscheer, 1616 - - Núm: 116100T003353520 Valor: 234
AVISO MULTA/RENAINF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/autuações
AVISO MULTA/RENAINF	Multas/Infrações podem ser exibidas duplicadas, já que podem aparecer em mais de uma fonte/órgão

HONDA/CIVIC EXL CVT

TABELA FIPE

Honda Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p Gasolina (014090-2)

Atual R\$ 102.072,00

2026	R\$ 102.951,56 - Desvalorização aproximada de -0.9%
2025	R\$ 102.320,58 - Valorização aproximada de 2.84%
2024	R\$ 99.942,50 - Desvalorização aproximada de -0.46%
2023	R\$ 101.995,92 - Desvalorização aproximada de -3.89%
2022	R\$ 107.266,50 - Desvalorização aproximada de -0.94%
2021	R\$ 95.874,67 - Valorização aproximada de 21.44%
2020	R\$ 83.668,75 - Desvalorização aproximada de -0.15%
2019	R\$ 86.803,67 - Desvalorização aproximada de -4.17%
2018	R\$ 91.964,75 - Desvalorização aproximada de -4.02%
2017	R\$ 92.266,83 - Desvalorização aproximada de -1.54%
2016	R\$ 95.052,25 - Desvalorização aproximada de -0.45%

Honda Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p Gasolina (014091-0)

Atual R\$ 101.500,00

2026	R\$ 101.670,78 - Desvalorização aproximada de -1.13%
2025	R\$ 101.318,92 - Valorização aproximada de 3.37%
2024	R\$ 98.913,67 - Valorização aproximada de 0.06%
2023	R\$ 100.492,50 - Desvalorização aproximada de -3.4%
2022	R\$ 105.502,58 - Desvalorização aproximada de -1.64%
2021	R\$ 93.889,00 - Valorização aproximada de 22.57%
2020	R\$ 81.428,50 - Valorização aproximada de 0.53%
2019	R\$ 82.640,00 - Valorização aproximada de 0.05%
2018	R\$ 85.803,58 - Desvalorização aproximada de -6.58%
2017	R\$ 86.295,42 - Valorização aproximada de 1.39%
2016	R\$ 88.206,50 - Desvalorização aproximada de -0.55%

HONDA/CIVIC EXL CVT

FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

Modelo	Civic EX 2.0 AT
Pneus dianteiros	215/50 R17
Pneus traseiros	215/50 R17
Fabricante	Honda
Velocidade maxima	195 km/h
Aceleracao 0-100 km/h	10,9 s
Potencia	155 cv (A) 150 cv (G) a 6300 rpm
Torque	19,5 kgfm (A) 19,3 kgfm (G) a 4800 rpm
Peso/potencia	8,3 kg/cv
Potencia especifica	77,6 cv/l
Torque especifico	9,8 kgfm/l
Consumo urbano	7,2 km/l (A)
Consumo rodoviario	8,9 km/l (A)
Tanque de combustivel	56 litros
Autonomia urbana	403,2 km (A)
Comprimento	4637 mm
Largura	1799 mm
Altura	1433 mm
Distancia entre-eixos	2700 mm
Flanco dos pneus dianteiros	107,5 mm
Flanco dos pneus traseiros	107,5 mm
Porta-malas	519 litros
Diametro minimo de giro	11,2 m
Carga util	405 kg
Peso	1290 kg
Instalacao do motor	Dianteiro
Disposicao do motor	Transversal
Cilindros	4 em linha
Tuchos	Mecanicos
Diametro dos cilindros	81 mm
Curso dos pistoes	96,9 mm
Cilindrada	1997 cm3
Razao de compressao	11:1
Comando de valvulas	Simple no cabecote, corrente
Variacao do comando	Admissao
Aspiracao	Natural
Alimentacao	Injecao multiponto
Cambio	CVT
Marchas	7
Acoplamento	Conversor de torque
Tracao	Dianteira
Suspensao dianteira	Independente, McPherson
Elemento elastico dianteira	Mola helicoidal
Suspensao traseira	Independente, multibraco
Freios dianteiros	Disco ventilado
Freios traseiros	Disco solido
Direcao	Eletrica
Procedencia	Nacional
Configuracao	Seda
Geracao	10
Porte	Medio
Lugares	5

HONDA/CIVIC EXL CVT**CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as INFORMAÇÕES PÚBLICAS e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloadado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

Índice de Sinistro: O resultado da consulta indica apenas a existência de indícios de possível sinistro no veículo, com base nas informações disponíveis nas bases consultadas. A confirmação da ocorrência ou não de sinistro somente poderá ser realizada por meio de vistoria física e técnica do veículo.

Consulta Consolidada do Veículo**Informações do Veículo**

Renavam:	Chassi:	Placa:	Marca/Modelo:
			HONDA/CIVIC EXL CVT
Município:	Ano de Fabricação/Modelo:	Combustível:	Cor:
FOZ DO IGUAÇU	2017 / 2017	ALCOOL/GASOLINA	BRANCA
Categoria:	Espécie/Tipo:	Situação do Veículo:	Restrição à Venda:
PARTICULAR	PASSAGEIRO / AUTOMOVEL	VIGENTE (EM CIRCULACAO)	NÃO HÁ

IPVA**Seguro Obrigatório - DPVAT****Licenciamento Anual****NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA****NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Discriminação	Valor (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026	94,61
Vencimento em 27/11/2026	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Consulta Consolidada do Veículo**Resumo das Multas de Trânsito**

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DÍVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00



Consulta Consolidada do Veículo**Resumo das Autuações de Trânsito**

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	1	R\$ 234,78
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total		R\$ 234,78

Discriminação das Autuações de Trânsito**Departamento de Trânsito do Paraná**

Auto: XXXXXXXXXX
Data: 16/07/2026 Hora: 09:29
Infração: 76331 - Dirigir veículo segurando telefone celular - Art 252, § único
Local: Avenida Felipe Wandscheer, 1616 - -

Situação: **Notificado**
Data Vencimento:
Valor: **R\$ 234,78**

Consulta Consolidada do Veículo

Certificado de Segurança Veicular

Ano	Número do CSV	Discriminação
		RECUPERADO DE SINISTRO

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Veículo com comunicação de venda, procure o Detran para regularizar a transferência de propriedade.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.