

Status: **APROVADO COM ALERTA**

SOLICITANTE

Solicitante: JK MULTIMARCAS LTDA

Renavam: [REDACTED]

CPF/CNPJ: 13076202000169

CRLV:

BASE NACIONAL

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: I/NISSAN/ SENTRA 20SL CVT

Renavam: [REDACTED]

Chassi: [REDACTED]

Ano/Modelo: 2015

Motor: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Câmbio:

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Município: FOZ DO IGUAÇU

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº Iacre:

Marca/Modelo: I/NISSAN/ SENTRA 20SL CVT

Ano/Modelo: 2015

Chassi: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Motor: [REDACTED]

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio:

Hodômetro: 159435

Município: Foz do Iguaçu

ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

FOTOS




Dianteira 45°




Traseira 45°



Placa Traseira




Gravação do Chassi




Gravação do Motor




Gravação do Câmbio




Lacre /QR code



Eta Coluna



Eta Motor




Gravação do VIS no vidro



Hodômetro



Placa Dianteira



Data do cinto de segurança



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Painel Completo



Foto extra

IDENTIFICAÇÕES

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

Numeração não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ORIGINALIDADE DOS VIDROS

PARA BRISA

Não original/outro tipo.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração.

LACRE/QR CODE

Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).

HISTÓRICO

INDÍCIO DE SINISTRO

Consta indício de sinistro conforme a pesquisa em anexo sem impedimento para circulação ou comercialização.

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de SINISTRO RECUPERADO, porém foi encontrado registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.


BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

Veículo consta restrição, no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.

LEILÃO

Consta histórico de comercialização em leilão, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo, realizada nesta data para o veículo em questão.

ANÁLISE DE PINTURA



1 - PARA-LAMA DIANTEIRO (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

2 - PORTA DIANTEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

3 - COLUNA CENTRAL (ESQUERDA)

ORIGINAL.

4 - PORTA TRASEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

5 - CAIXA DE AR (ESQUERDA)

ORIGINAL.

6 - FOLHA LATERAL TRASEIRA (ESQUERDA)

COM MASSA E REPINTURA.

7 - FOLHA LATERAL TRASEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

8 - PORTA TRASEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

9 - COLUNA CENTRAL (DIREITA)

ORIGINAL.

10 - CAIXA DE AR (DIREITA)

ORIGINAL.

11 - PORTA DIANTEIRA (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

12 - PARA-LAMA DIANTEIRO (DIREITA)

COM MASSA E REPINTURA.

13 - COLUNA DIANTEIRA (DIREITA)

COM SINAIS DE REPINTURA.

14 - PARA-CHOQUE (DIANTEIRO)

COM SINAIS DE REPINTURA.

15 - COLUNA DIANTEIRA (ESQUERDA)

COM SINAIS DE REPINTURA.

16 - COLUNA TRASEIRA (ESQUERDA)

ORIGINAL.

17 - PARA-CHOQUE (TRASEIRO)

COM SINAIS DE REPINTURA.

18 - COLUNA TRASEIRA (DIREITA)

ORIGINAL.

19 - CAPÔ (DIANTEIRO)

COM MASSA E REPINTURA.

20 - TETO

ORIGINAL.


21 - TAMPA DO PORTA MALAS

COM MASSA E REPINTURA.

Critério de avaliação da pinturas das peças mencionada no respectivo relatório de vistoria:

Vale ressaltar que as informações referente a análise da pintura, são base informativa, não se responsabilizando por afirmação real de sua originalidade (utilizando as informações que consta no equipamento devidamente calibrado por empresa acreditado do INMETRO), cada montadora e fabricante tem critério de pintura.

ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÃO

Painel frontal inferior recuperado com soldas e massa.
Painel frontal superior recuperado com soldas e massa.
Longarina dianteira direita recuperada com soldas e massa.
Capô dianteiro substituído.

[REDACTED]

Emitido por:
CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

Vistoriado(a) por:
CPF: [REDACTED]

IMPORTANTE

O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **CIA VISTORIAS FOZ LTDA**, CNPJ **43.407.163/0001-04** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **CIA VISTORIAS FOZ LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de SEGURADORAS/FINANCEIRAS, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro ou financiamento para o veículo.

Para registros de leilão podem demorar até 40 dias para que a informação seja captada.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das pinturas das peças mencionada no respectivo relatório de vistoria: Vale ressaltar que as informações referente a análise da pintura, são base informativa, não se responsabilizando por afirmação real de sua originalidade (utilizando as informações que consta no equipamento devidamente calibrado por empresa acreditado do INMETRO), cada montadora e fabricante tem critério de pintura.

O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

No presente relatório de vistoria não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica e não se destina a verificar sinais de alagamento.

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais (compra e venda do auto examinado).

VALIDADE DO RELATÓRIO DE VISTORIA (NO ATO DO PROCEDIMENTO).



UNIDADE: CIA - Foz Do Iguaçu

Data/Hora: 21/09/2026 11:57:55

Vistoria Cautelar Plus Nº: [REDACTED]

RUA : ALMIRANTE BARROSO, 2.240 - CENTRO - FOZ DE IGUAÇU/PR CEP: 85.851-010 TEL: (45) 9127-3101

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT



DETRAN



RESTRICÇÕES



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa	
Ano	2014/2015
Renavam	
Cambio	Não Informado
Município/UF	FOZ DO IGUACU/PR

Marca Modelo	I/NISSAN SENTRA 20SL CVT
Cor	BRANCA
Chassi	
Motor	
Num. Carroceria	Não Informado

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Tipo Automóvel	AUTOMOVEL
Espécie	PASSAGEIRO
Categoria	PARTICULAR
Potência	140
Eixo Traseiro	
Eixos	2
CMT	1,76

Passageiros	5
Procedência	ESTRANGEIRO
Cilindradas	1997
Capac. Carga	0
Carroceria	
Eixo Auxiliar	
Últ. Atualização	04/09/2026 10:46:03
PBT	1,76

DÉBITOS E RESTRICÇÕES

Rest. Estadual 01	RECUPERADO_SINISTRO
Rest. Estadual 02	SEM RESTRICAO
Rest. Estadual 03	SEM RESTRICAO
Rest. Estadual 04	SEM RESTRICAO
Situação Veículo	CIRCULACAO

\$ Licenciamento	NÃO HÁ DEBITOS DE LICENCIAMENTO
\$ IPVA	0
\$ DPVAT	0,00
\$ MULTAS	0,00
Situação Chassi	NORMAL

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT

ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi			Sem Alterações
Motor			Sem Alterações
Cor	BRANCA	BRANCA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações

Restrições

Restricao 01	RECUPERADO_SINISTRO	Restricao 03	SEM RESTRICAO
Restricao 02	SEM RESTRICAO	Restricao 04	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
---	---	---	---	---

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
27/03/2015	SC	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	
27/06/2019	SP	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	

/NISSAN SENTRA 20SL CVT

INDÍCIO DE SINISTRO

Existe indício para o veículo informado

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS.

REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: EXISTE HISTÓRICO DE LEILÃO

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
23/04/2026	0	NISSAN/SENTRA SL CVT 2.0 16V FLEXSTART			NAO INFORMADO
Comitente: [REDACTED]					
23/04/2026	0	NISSAN/SENTRA 20SL CVT			N/C
Comitente: [REDACTED]					

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: EXISTE HISTÓRICO DE LEILÃO

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
23/04/2026	91	/NISSAN/SENTRA_SL_CVT			NAO INFORMADO
Comitente: [REDACTED]					

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leiloeiro privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Sentra SL CVT 2.0 16V FlexStart 4P	Fabricante	NISSAN
Chave Chassi	[REDACTED]	Veículo	Sentra SL CVT
Modelo	Sentra	Motor	2.0 16V FlexStart
Portas	4	Tipo Motor	
Transmissão		Combustível	Flexível Alcool/Gasolina
Ano	2014/2015	Carroceria	Sedan
Região	America do Norte	Verif. Serial	OK
País/Local	Mexico Aguascalientes	Qtde Eixos	
Cód. Fipe	023064-2/023136-3		

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
MULTAS DETRAN	R\$ 0,00
IPVALicenciamento	R\$ 0
SITUACAO	CIRCULACAO
SITUAÇÃO	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
RESTRIÇÃO VENDA	NÃO HÁ
IPVA	NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA
DPVAT	NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
MULTA RECURSO OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA DIVIDA ATIVA	NADA CONSTA
MULTA OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA RECURSO N. OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA IMPOSTA	NADA CONSTA
MULTA TOTAL	R\$ 0,00
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	1 R\$ 104,13
AUTUAÇÕES DEFESA	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES NOTIF.	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES TOTAL	R\$ 104,13
IND. SINISTRO	RECUPERADO DE SINISTRO
HIST. KM: DETRAN PR	31/08/2026 - 158.890 km - REGISTRO DE OUTRO ESTADO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2026-09-04
COMUN VENDA	NADA CONSTA
MULTAS SNE	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
LAUDO CSV 1 (28/08/2026)	Sinistrado - Recuperação de sinistro
MULTA 04/09/2026 10:44	69201 - Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, qdo for transf a propriedade - 233 c/c 123,I CTB Orgão: Departamento de Trânsito do Paraná Local: AV. PARANA , 1588 - - Núm: 116100F003165169 Valor: 104
AVISO MULTA/RENAINF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/autuações
AVISO MULTA/RENAINF	Multas/Infrações podem ser exibidas duplicadas, já que podem aparecer em mais de uma fonte/órgão

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT

TABELA FIPE

Nissan Sentra SL 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Aut. Gasolina (023064-2)

Atual R\$ 57.699,00

2026	R\$ 57.077,22 - Valorização aproximada de 3.25%
2025	R\$ 55.925,00 - Valorização aproximada de 2.59%
2024	R\$ 53.873,83 - Valorização aproximada de 2.44%
2023	R\$ 54.654,42 - Desvalorização aproximada de -3.83%
2022	R\$ 57.737,17 - Desvalorização aproximada de -4.13%
2021	R\$ 51.993,92 - Valorização aproximada de 23.23%
2020	R\$ 46.176,42 - Desvalorização aproximada de -4.87%
2019	R\$ 51.150,58 - Desvalorização aproximada de -13.59%
2018	R\$ 55.988,92 - Valorização aproximada de 1.38%
2017	R\$ 56.957,25 - Desvalorização aproximada de -8.92%
2016	R\$ 62.900,58 - Desvalorização aproximada de -8.66%
2015	R\$ 67.686,92 - Desvalorização aproximada de -3.34%
2014	R\$ 67.989,25 - Desvalorização aproximada de -0.44%

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT**CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as INFORMAÇÕES PÚBLICAS e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloadado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

Índicio de Sinistro: O resultado da consulta indica apenas a existência de indícios de possível sinistro no veículo, com base nas informações disponíveis nas bases consultadas. A confirmação da ocorrência ou não de sinistro somente poderá ser realizada por meio de vistoria física e técnica do veículo.

Consulta Consolidada do Veículo**Informações do Veículo**


Renavam:	Chassi:	Placa:	Marca/Modelo:
			I/NISSAN SENTRA 20SL CVT
Município:	Ano de Fabricação/Modelo:	Combustível:	Cor:
FOZ DO IGUAÇU	2014 / 2015	ALCOOL/GASOLINA	BRANCA
Categoria:	Espécie/Tipo:	Situação do Veículo:	Restrição à Venda:
PARTICULAR	PASSAGEIRO / AUTOMOVEL	VIGENTE (EM CIRCULACAO)	NÃO HÁ

IPVA**Seguro Obrigatório - DPVAT****Licenciamento Anual****NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA****NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT****NÃO HÁ DEBITOS DE LICENCIAMENTO****IPVA/2026 A LANÇAR PELA
SEFA/PR****CRLV****LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO**

Exercício:	2026
Data do pagamento:	03/09/2026
Valor pago:	R\$ 392,23
Emissão do documento autorizado em:	04/09/2026
Data de postagem do documento:	
Número Registro nos Correios (envio):	
Origem:	PROCESSO [REDACTED] REGISTRO DE OUTRO ESTADO

Consulta Consolidada do Veículo**Resumo das Multas de Trânsito**

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DÍVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00



Consulta Consolidada do Veículo**Resumo das Autuações de Trânsito**

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	1	R\$ 104,13
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total		R\$ 104,13

Discriminação das Autuações de Trânsito**Departamento de Trânsito do Paraná**

Auto: [REDACTED]

Data: 04/09/2026

Hora: 10:44

Situação: **Notificado**

Data Vencimento:

Infração: 69201 - Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, qdo for transf a propriedade - 233 c/c 123, I

CTB

Local: AV. PARANA , 1588 - -

Valor: R\$ 104,13

Consulta Consolidada do Veículo

Certificado de Segurança Veicular

Ano	Número do CSV	Discriminação
		RECUPERADO DE SINISTRO

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.