

17/09/2026 11:36:57

DADOS DO VEÍCULO




Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: PORSCHE
MODELO: II PORSCHE 911 CAR 4GTS C

KILOMETRAGEM: 12738
COR: AZUL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2023
ANO MODELO: 2024
SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 85 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
● CRLV	● PARTE DIANTEIRA	● RESTRIÇÕES
● PLACA	● PARTE TRASEIRA	● HISTÓRICO DE LEILÃO
● MOTOR	● LADO ESQUERDO	● RECAL
● CHASSI	● LADO DIREITO	● ROUBO E FURTO
● KM	● TETO	● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
● VIDROS	● ASSOALHO	● ACIDENTES
● CINTOS	● PINTURA ESTRUTURAL	● OUTROS
	● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

veiculo com PPF FULL impossibilitando melhor analise de pintura.
pequeno amassado no painel dianteiro.

TAG VISTORIAS LTDA

Endereço:


powered by MEGA LAUDO

✓ APROVADO

DIANTEIRA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



✓ APROVADO


GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



MOTOR



✓ APROVADO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO CHASSI



CAIXA DE ESTEPE




ETIQUETA VIS MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



✓ APROVADO


CHASSI



ETIQUETA DO CINTO




ETIQUETA VIS COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COL DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



✓ APROVADO

DADOS CLIENTE

DADOS VEICULO


COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COL CENTRAL ESQUERDA



TRASEIRA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	✓ 01-ORIGINAL -A-
PLACA	✓ 01-ORIGINAL -A-
MOTOR	✓ 01-ORIGINAL -A-
CHASSI	✓ 01-ORIGINAL -A-
KM	✓ 01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	✓ 01-ORIGINAL -A-
CINTOS	✓ 01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES	✓ 01-SEM RESTRICÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	✓ 01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	! 02-COM DEBITOS -AR-
ACIDENTES	✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

4-ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	✓ OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	✓ OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	✓ OK -A-
LONGARINA / DIREITA	✓ OK -A-
LONGARINA ESQUERDA	✓ OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓ OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓ OK -A-
ALMA DO PARA-CHOQUE	✓ OK -A-
PAINEL CORTA FOGO	✓ OK -A-
OBSERVAÇÃO	✓ SEM OBS -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	✓ OK -A-
------------------	----------

COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-
6-ESTRUTURA - LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
8-ESTRUTURA - TETO	
TETO	OK -A-
9-ESTRUTURA ASSOALHO	
ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-
10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO	
LICENCIAMENTO	OK -A-
EMPLACAMENTO	OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	HÁ OCORRENCIAS -AR-
RESTRIÇÃO LOCAL	OK -A-
ARRENDAMENTO	OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	OK -A-
RESTRIÇÃO BLOQUEADO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO PENHORA	OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE2)	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	OK -A-
RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	OK -A-
RESTRIÇÃO CRLV	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO LOLO APREENDIDO	OK -A-
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	OK -A-
HISTÓRICO DE CONSULTA	HÁ OCORRENCIAS -AR-
RESERVA DE DOMÍNIO	OK -A-
ACIDENTES	OK -A-
DUPLICIDADE DE MOTOR	OK -A-
SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	OK -A-
POSSUI LAUDO	OK -A-
CRLV	OK -A-
PLACAS	OK -A-
VIDROS	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-
DATA DE PEÇAS	OK -A-
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	OK -A-

CINTO DE SEGURANÇA

✓ OK -A-

AIRBAG/ABS

✓ OK -A-

QUILOMETRAGEM

✓ OK -A-

TAG VISTORIAS LTDA

powered by

MEGA LAUDO
SISTEMA DE LAUDO

RECEBUE

LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME


PINTURA

✓ PINTURA


CONFORME

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

