



Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				HIBRIDO PLUG-IN	LAND ROVER	I/LR DEF110D HSE XD 7L
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024		BRANCA			30069
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	⚠️ ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LACRE DA PLACA




ETIQUETA DO CHASSI





CARROCERIA



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





LONGARINA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA CENTRAL DIREITA





COLUNA TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



PPF





PPF

PPF



PPF

PPF



PPF

PPF





PPF




PPF

PPF





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE