



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI Q7 3.0TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022	0.57	AZUL			44012
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	 ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do d[REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

MOTOR



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO





LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA CENTRAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA





LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA





TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



PANORÂMICA




DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

