



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DEALER HONDA NAÇÕES UNIDAS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
ASCENDANT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08.250.575/0001-74	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HONDA	HONDA/CITY EXL FLEX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022	0	CINZA			63988
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRICÇÕES ESTADUAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	


DIANTEIRA




TRASEIRA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO



LACRE DA PLACA



ETIQUETA VIS MOTOR



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA







FOTO EXTRA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



Vistoriador

[REDACTED]