



Dados do Veículo

Marca: I **Modelo:** GWM TANK 300 PHEV
Ano Fab. / Modelo: 2025 / 2026 **Cor:** BRANCA
Placa: XXXXXXXXXX **Município:** PAULINIA-SP
Combustível: HIBRIDO **KM:** 18.889

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	XXXXXXXXXX		✓
Motor			✓
Câmbio			



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 31.386.101/0001-76

Telefone: (11) 2277-5669

Endereço: Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

● Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 31.386.101/0001-76

Telefone: (11) 2277-5669

Endereço: Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

PLACA TRASEIRA



FOTO DO STEP



COMPARTIMENTO DO MOTOR




DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI




MOTOR




HODÔMETRO



CRLV



QR CODE/LACRE



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA


CNPJ: 31.386.101/0001-76

Telefone: (11) 2277-5669

Endereço: Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



● Análise de pintura



C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 31.386.101/0001-76


Telefone: (11) 2277-5669

Endereço: Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

● Análise estrutural



C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 31.386.101/0001-76

Telefone: (11) 2277-5669

Endereço: Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 07/08/2026



15:41:34



DATA DA IMPRESSÃO: 07/08/2026



15:46:16



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2025**
MARCA / MODELO: **I/GWM TANK 300 PHEV**
COMBUSTÍVEL: **HIBRIDO**
TIPO VEÍCULO: **UTILITARIO**

ANO MODELO: **2026**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **0**
CILINDRADAS: **1998**
CAPAC. DE CARGA: **44**
QTD. DE EIXOS: **2**

PROCEDÊNCIA: **ESTRANGEIRO**
POTÊNCIA: **394**
CMT/PBT: **557/307**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:
MUNICÍPIO PLACA: **PAULINIA-SP**
CHASSI:
TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO:
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEICULO: **EM CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR:

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	
DPVAT:		MULTAS:	

LICENCIAMENTO:

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:		CHASSI:	
MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	2025/2026
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	HIBRIDO
TIPO DE VEÍCULO:	Utilitario	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	PAULINIA / SP	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:		POTÊNCIA:	394
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	557.0
CILINDRADAS:	1998	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	307.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	44.0
NUM. EIXO TRAS.:			

HISTÓRICO DE CSV HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>**ROUBO E FURTO**

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.