



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DEALER HONDA BERRINI

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
ASCENDANT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08.250.575/0002-55	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA HONDA		HONDA HR V EXL HS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023	0	AZUL		0	45861
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA




DOC. DO VEÍCULO



PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA DO CHASSI



MOTOR





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ESTEPE





APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA





CHASSI



Vistoriador

