

Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826

Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 0/39 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

Pintura/Lataria
Itens: 0/12 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - [REDACTED]

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA [REDACTED]

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826

BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: [REDACTED]	Marca/Modelo: I PORSCHE PORSCHE CAYENNE PHEV	Motor: [REDACTED]	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Modelo: 2024	Combustível: GASOLINA / ELETRICO	Potência Motor: ***
Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T.: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: BELO HORIZONTE	Estado da Placa: MG
Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: [REDACTED]	Cap. de Passageiros: ***	Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****

Itens consultados e restrições - Realizado em 20/08/2026 -14:18

Restrição

Item	Status	Resposta
Restrição	Detectado	ALIENACAO FIDUCIARIA
Recall	Não verificado	-
Gravame	Não verificado	-

Alertas

Item	Status	Resposta
Leilão	Nada Consta	-
Indício de Sinistro	Nada Consta	Negativo
Roubo e Furto	Nada Consta	-

Identificação

Item	Status	Resposta
Documentação	Nada Consta	-
Vidros	Detectado	Data Vidro Lado Esquerdo Traseiro: 12/2023; Data Vidro Lado Direito Traseiro: 12/2023
Dados	Nada Consta	-
Etiquetas	Nada Consta	-
Placa	Não verificado	-
Mercosul	Nada Consta	-
Motor	Nada Consta	-
Chassi	Nada Consta	-

Débitos

Item	Status	Resposta
DPVAT	Nada Consta	-
Licenciamento	Nada Consta	-
Multas	Nada Consta	-
IPVA	Nada Consta	-

Item	Status	Resposta
DER	Não verificado	-
DERSA	Não verificado	-
DETRAN	Não verificado	-

Resumo Apontamentos

Lataria	Nada consta
Estrutura	Nada consta
Parecer técnico	-



Vistoria - [REDACTED]

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLAC [REDACTED]

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria -

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLAC:

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
1	Vidro Traseiro	Nada Consta
2	Teto	Nada Consta
3	Vidro Dianteiro	Nada Consta
4	Capô	Nada Consta
5	Paralama Esquerdo	Nada Consta
6	Vidro Motorista / E	Nada Consta
7	Porta Motorista	Nada Consta
8	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
9	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
10	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
11	Tampa Traseira	Nada Consta
12	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
13	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
14	Porta Traseira /D	Nada Consta
15	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
16	Porta Passageiro /D	Nada Consta
17	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLAC

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Capô



Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
10 Coluna C Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Direita	Nada Consta
12 Painel Traseiro	Nada Consta
13 Painel Corta Fogo	Nada Consta
14 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
15 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
16 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
17 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
18 Assoalho Central Direito	Nada Consta
19 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
23 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
27 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria - [REDACTED]

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLAC: [REDACTED]

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826

Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa




QR CODE



VIO 1



VIO 1



Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56


E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826


Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens


O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.




Numero VIS do vidro




Data de Peça Obr



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria

20/08/2026

15:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 7.480

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriado

Solicitado

Informações Legais:

A vistoria Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.