# LAUDO CAUTELAR

Laudo [redacted]
Data: 31/03/2026

**APROVADO**

## Dados do Veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca:** | I | **Modelo:** | VW TAOS HL TSI |
| **Ano Fab. / Modelo:** | 2023 / 2023 | **Cor:** | PRATA |
| **Placa:** | [redacted] | **Município:** | SAO PAULO-SP |
| **Combustível:** | ALCOOL/GASOLINA | **KM:** | 85.582 |

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO | |
|---|---|---|---|---|
| Chassi | [redacted] | | | ✓ |
| Motor | | | | ✓ |
| Câmbio | Não Informado | | | |

## Análise dos Itens

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO**
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA**
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO**
- ✓ 510 - APROVADO

**5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA**
- ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA**
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA**
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA**
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**
- ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO**
- ✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**
- ✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE


**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**
**CNPJ:** 31.386.101/0001-76
**Telefone:** (11) 2277-5669
**Endereço:** Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP


[redacted]
Vistoriador

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

720 - PLACA EM CONFORMIDADE

**8 - CRLV/CRV**

801 - APROVADO

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO**

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**
**CNPJ:** 31.386.101/0001-76
**Telefone:** (11) 2277-5669
**Endereço:** Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

[redacted]
Vistoriador

## Fotos

**CINTO DE SEGURANÇA**



**COMPARTIMENTO DO MOTOR**



**PLACA TRASEIRA**



**FOTO DO STEP**



**DIANTEIRA 45º**



**TRASEIRA 45º**



**CHASSI**



**MOTOR**




**HODÔMETRO**




**CRLV**



**QR CODE/LACRE**



**ETIQUETA (VIS)**



**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**

**CNPJ:** 31.386.101/0001-76
**Telefone:** (11) 2277-5669
**Endereço:** Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

ETIQUETA (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



PLAQUETA DO ANO DE




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL LIGADO




**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**

**CNPJ:** 31.386.101/0001-76
**Telefone:** (11) 2277-5669
**Endereço:** Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

Vistoriador

## Análise estrutural




**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**
**CNPJ:** 31.386.101/0001-76
**Telefone:** (11) 2277-5669
**Endereço:** Rua José Domingues, 453
Centro - Bragança Paulista/SP

[redacted]

Olho Vivo Vistorias Automotivas

www.olhovivovistorias.com.br

[redacted]

**AUTO SCORE**

**CÓDIGO DA CONSULTA:** [redacted]

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

**DATA DA PESQUISA:** 31/03/2026 15:44:54 **DATA DA IMPRESSÃO:** 31/03/2026 15:54:45

RESTRIÇÕES | **MULTAS E DÉBITOS** | INDÍCIO DE SINISTRO | COMUNICAÇÃO DE VENDA | ROUBO E FURTO | VENDA DIRETA

LEILÃO | REMARKETING | DUPLICIDADE DE MOTOR | CHASSI REMARCADO | RENAJUD | OUTROS ALERTAS

## BASE ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANO FABRICAÇÃO: | **2023** | ANO MODELO: | **2023** |
| MARCA / MODELO: | **I/VW TAOS HL TSI** | COR: | **PRATA** |
| COMBUSTÍVEL: | **ALCOOL/GASOLINA** | ESPÉCIE: | **MISTO** |
| TIPO VEÍCULO: | **CAMIONETA** | CATEGORIA: | **PARTICULAR** |

### FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSAGEIROS: | **0** | PROCEDÊNCIA: | **ESTRANGEIRO** |
| CILINDRADAS: | **1395** | POTÊNCIA: | **150** |
| CAPAC. DE CARGA: | **0,39** | CMT/PBT: | **229/189** |
| QTD. DE EIXOS: | **2** | | |

### FICHA CADASTRAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA EMISSÃO CRV: | **17/01/2024** | DT LICENCIAMENTO: | |
| MUNICIPIO PLACA: | **SAO PAULO-SP** | RENAVAM: | [redacted] |
| CHASSI: | [redacted] | SITUAÇÃO VEICULO: | **EM CIRCULACAO** |
| TIPO CHASSI: | **NORMAL** | | |

### AGREGADOS (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | **Não Informado** | Nº MOTOR: | [redacted] |

### AGREGADOS (FÁBRICA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | | Nº MOTOR: | [redacted] |
| CARROCERIA: | | | |

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO FURTO: | **NADA CONSTA** | JUDICIAL: | **NADA CONSTA** |
| BLOQUEIO | **NADA CONSTA** | FINANCEIRA: | **NADA CONSTA** |
| ADMINISTRATIVA: | **NADA CONSTA** | RENAJUD: | **NADA CONSTA** |
| TRIBUTÁRIA: | **NADA CONSTA** | | |

## RESTRIÇÕES (NACIONAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 2: | **NADA CONSTA** |
| RESTRIÇÃO 3: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 4: | **NADA CONSTA** |

## MULTAS/DÉBITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DETRAN: | **0,00** | MUNICIPAIS: | **0,00** |
| DER: | **520,64** | POL. ROD. FEDERAL: | **0,00** |
| DERSA: | **0,00** | RENAINF: | **0,00** |
| CETESB: | **0,00** | IPVA: | **0,00** |
| DPVAT: | **0,00** | MULTAS: | **520,64** |
| LICENCIAMENTO: | **174,08** | | |

## INSPEÇÃO AMBIENTAL

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

## PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

## COMUNICAÇÃO DE VENDA

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

## GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

## INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

# BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA: | [redacted] | CHASSI: | [redacted] |
| MARCA/MODELO: | **I/VW TAOS HL TSI** | ANO FAB/MODELO: | **2023/2023** |
| COR: | **Prata** | COMBUSTÍVEL: | **Alcool / Gasolina** |
| TIPO DE VEÍCULO: | **Camioneta** | ESPÉCIE: | **Misto** |
| MUNICÍPIO / UF: | **SAO PAULO / SP** | UF ORIGEM: | **SP** |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | [redacted] | POTÊNCIA: | **150** |
| CAMBIO: | | CAP. MAX. TRAÇÃO: | **229.0** |
| CILINDRADAS: | **1395** | TIPO CARROCERIA: | **NAO APLICAVEL** |
| SITUAÇÃO CHASSI: | **N** | SITUAÇÃO VEÍCULO: | **S** |
| NUMERO EIXOS: | **2** | PESO BRUTO TOTAL: | **189.0** |
| NUM. TERC. EIXO: | | CAP. DE CARGA: | **39.0** |
| NUM. EIXO TRAS.: | | | |

# HISTÓRICO DE CSV

⚠ HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

**Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:**

https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo

# ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**C N J VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.