



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				HIBRIDO PLUG-IN	GWM	I/GWM HAVAL H6 PHEV 19
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2025	0	CINZA			26965
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



APROVADO

HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO





APROVADO

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CARROCERIA




LACRE DA PLACA





APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE ESTEPE





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CRASH BOX TRASEIRO DIREITO



CRASHBOX TRASEIRO ESQUERDO





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 81



COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 108



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 111



TAMPA TRASEIRA COM 146



PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO COM 125



FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA COM 140





PORTA TRASEIRA ESQUERDA COM 159



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COM 145



FOLHA DE TETO COM 130



LATERAL DIANTEIRO ESQUERDA COM 142



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO COM 126



CAPÔ COM 139





LATERAL DIANTEIRA DIREITA COM 145



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO COM 117



PORTA DIANTEIRA DIREITA COM 146



PORTA TRASEIRA DIREITA COM 148



PARALAMA TRASEIRO DIREITO COM 135



FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA COM 145





COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 80



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 98



COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 78



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




ASSOALHO CENTRAL DIREITO





APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

