



VISTORIA CAUTELAR - AUTOMÓVEL





Jeep

Modelo: **COMPASS LIMITED F H** Combustível: **ALCOOL/GASOLINA** Placa: **[REDACTED]** Cor: **VERMELHA** Ano de fabricação: **2019** Data da vistoria: **30/09/2026**
 Chassi: Vistoriador: Km: **67593** Capacidade: Ano do modelo: **2020** Fabricante: **JEEP**
 Renavam: **[REDACTED]** Câmbio: Motor: **[REDACTED]**
 Unidade: **[REDACTED]**

Conclusão gráfica



Consultas (14 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (17 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (24 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Pintura




Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Paineis corta-fogo	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK
9 - Coluna central direita	● OK
11 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
15 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
17 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
19 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
21 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
23 - Assoalho Direito	● 408 - OK

Peça

Análise

2 - Coluna central esquerda	● OK
4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
6 - Longarina traseira esquerda	● OK
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
10 - Caixa de Ar Direito	● OK
12 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
14 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
16 - Coluna Traseira Direita	● OK
18 - Caixa de estepe	● 425 - OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
24 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).





(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Data Vidro Traseiro

266-Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL FRONTAL

Ok

PAINEL TRASEIRO

OK

Análise de originalidade de pintura

COLUNA CENTRAL DIREITA

335 - ORIGINAL

COLUNA CENTRAL ESQUERDA

ORIGINAL




Fotos



Placa



Hodômetro



CRLV



DIAGONAL DIANTEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL INTERNO

Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA

Fotos



GRAVAÇÃO DO PARA BRISA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRO ESQUERDO



QUADRO DA PORTA TRASEIRO ESQUERDO



CAIXA DE AR ESQUERDA




DIAGONAL TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO

Fotos



Fotos



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DA COLUNA



CAPÔ



PARA LAMA D.E



PORTA D.E

Fotos



PORTA T.E



PARA LAMA T.E



TAMPA TRASEIRA



PARA LAMA T.D



PORTA T.D



PORTA D.D

Fotos



PARA LAMA D.D



TETO



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR - AUTOMÓVEL

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de Vistoria Cautelar - Automóvel, emitido pela [REDACTED]

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 30/09/2026 [REDACTED]

Marca/modelo: JEEP/COMPASS LIMITED F H [REDACTED]

Razão Soc [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [REDACTED]

Jeep

MARCA/MODELO:
JEEP/COMPASS LIMITED F H

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2019/2020

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
DISTRITO FEDERAL

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 RENAINF ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV ●	 CRED GRAVAME 2 ✓
 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP ✓	 BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP ✓	 SISCSV - SINISTRO ●	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: VERMELHA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POT: [REDACTED]

OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNÍCIPIO: BRASILIA
CHASSI: [REDACTED]	UF: DF
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/09/2026	COR: VERMELHA
MARCA: JEEP/COMPASS LIMITED F H	ANO DE FABRICAÇÃO: 2019
ANO DO MODELO: 2020	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: CAMIONETA	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

[REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTR.	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTR.
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTR.	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTR.

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI	Nº DO MOTOR
RENAVAM	COR: VERMELHA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2020
MUNICÍPIO/UF: BRASILIA/DF	QTD. DE PASSAGEIROS:
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADA
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
CMT:	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: JEEP/JEEP/COMPASS LIMITED F H	PBT
POTÊNCIA:	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	


SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA	
ORIGEM EMPLACAMENTO: DISTRITO FEDERAL	MUNICÍPIO/UF: BRASILIA/DF
FABRICANTE: JEEP	MARCA/MODELO: JEEP/COMPASS LIMETED F H
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2020
TIPO: CAMIONETA	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS	POTÊNCIA
Nº DE EIXOS:	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	PASSAGEIROS
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: VERMELHA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABR)
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM	CARROCERIA/TIPO
PESO BRUTO	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	RENAVAM:

Ajude a identificar a versão

Não foi possível confirmar o modelo automaticamente. Escolha a versão que melhor corresponde ao veículo.

Escolher versão

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2019 ATÉ 30/09/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A CONSULTA SISCSV



CRED GRAVAME

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHA [REDACTED]	FABRICANTE: JEEP
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2020
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXO [REDACTED]
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: JEEP	MODELO: JEEP/COMPASS LIMETED F H
VERSÃO:	MOTOR [REDACTED]
PESO BRUTO [REDACTED]	



OPÇÕES FIPE DISPONÍVEIS

FIPE

Encontramos 1 alternativas FIPE mais próximas

Marca, ano, motor e combustível foram conferidos. Como a versão ou o câmbio não está informado, compare principalmente esses campos abaixo.

Câmbio: AUTOMATICA



COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut.

MARCA	COMBUSTÍVEL FIPE
Jeep	Flex
VALOR ATUAL	REFERÊNCIA
[REDACTED]	setembro de 2026

Importante: nenhuma opção foi confirmada automaticamente. Use a informação do câmbio no documento ou no próprio veículo para identificar a FIPE correta.

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO



SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
30/09/2026	67593	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 		

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.