



IMIRIM - SP



CONFORME

19/09/2026 10:30:04

DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:

Nº CHASSI:

Nº MOTOR:

PLACA:

MARCA:

MODELO:

MMC/ASX 2.0 AWD
CVT FLEX

KILOMETRAGEM:

COR:

COMBUSTÍVEL:

ANO FABRICAÇÃO:

ANO MODELO:

SITUAÇÃO CHASSI:

VERMELHA

ALCOOL/GASOLINA

2017

2018

0

SITUAÇÃO GERAL






CONFORME: 19 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 3 ITENS



NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO



CRLV



PLACA



MOTOR



CHASSI



KM



VIDROS



CINTOS

ESTRUTURA



PARTE DIANTEIRA



PARTE TRASEIRA



LADO ESQUERDO



LADO DIREITO



TETO



ASSOALHO



PINTURA ESTRUTURAL



PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO



RESTRIÇÕES



HISTÓRICO DE LEILÃO



RECAL



ROUBO E FURTO



IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO



ACIDENTES



OUTROS

Observações:

IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


Modelo: [Redacted]
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018


TRASEIRA



LACRE DA PLACA




TETO



PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA ESQUERDA 90°



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


WARRANTY: MITSUBISHI
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018


ETIQUETA DO CHASSI




CHASSI




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original

502 DO BATENTE DA PORTA

Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO

Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV

01-ORIGINAL -A-

PLACA

01-ORIGINAL -A-

MOTOR

01-ORIGINAL -A-

CHASSI

01-ORIGINAL -A-

KM

03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS

01-ORIGINAL -A-

CINTOS

01-ORIGINAL -A-

CAMBIO

02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.

Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.

✓ Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

! 02-COM DEBITOS -AR-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-

MULTAS, IPVA E OUTROS

! HÁ OCORRENCIAS -AR-

IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP


Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE



CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: MMC/ASX 2.0 AWD CVT FLEX

Tipo Veículo: UTILITARIO
COR: VERMELHA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2017
Ano Modelo: 2018

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente