

CERTIFICADO DE VISTORIA
CAUTELAR

— VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE —



VISTA DIANTEIRA

FRONT VIEW • 01



VISTA TRASEIRA

REAR VIEW • 02

LAUDO Nº

22/09/2026

ITENS VERIFICADOS

VEÍCULO INSPECIONADO

HONDA CIVIC EXL CVT 2018/2018

CINZA

88.635 KM

CLIENTE / ORIGEM

ACX MOTORS

ACX MOTORS

CHASSI

PERITO RESPONSÁVEL



VISTORIADOR

DATA DA VISTORIA

22 DE SETEMBRO DE
202617:48 • PR/FAZENDA RIO
GRANDE

STATUS FINAL

CONFORME

CLASSIFICAÇÃO

VALIDAÇÃO



VALIDAÇÃO DIGITAL

Escaneie para validar
autenticidade do laudo
em nossa base oficial.
Documento com
assinatura ICP-Brasil.CWB PREMIUM
DIRETORIA TÉCNICA

PJ: 54.211.681/0001-66

AUTENTICADO • BLOCKCHAIN

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Vistoriador:

Nº Laudo:

DADOS DO CLIENTE

Cliente:
ACX MOTORS
Email:
CONTATO@ACXMOTORS.COM.BR
CPF/CNPJ:
21.540.276/0001-32
TELEFONE:
(41) 3018-6464

DADOS DO VEICULO

PLACA:	MARCA/MODELO::	ANO/MODELO:
	HONDA / CIVIC EXL CVT	2018 / 2018
RENAVAM:	COR:	HODÔMETRO:
	CINZA	88635
CHASSI BIN:	MOTOR BIN:	N CÂMBIO BIN:
CHASSI VEÍCULO:	MOTOR VEÍCULO:	N CÂMBIO VEÍCULO:

SITUAÇÃO GERAL

68 Ítems verificados

68
CONFORME0
NÃO CONFORME0
CONFORME
(COM OBSERVAÇÃO)0
CONFORME
(COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

- ✓ CRLV
- ✓ PLACA
- ✓ MOTOR
- ✓ CHASSI
- ✓ KM
- ✓ VIDROS
- ✓ CINTOS

ESTRUTURA

- ✓ PARTE DIANTEIRA
- ✓ PARTE TRASEIRA
- ✓ LADO ESQUERDO
- ✓ LADO DIREITO
- ✓ TETO
- ✓ ASSOALHO

HISTÓRICO

- ✓ RESTRICAO
- ✓ LEILAO
- ✓ RECALL
- ✓ FURTO
- ✓ IPVA
- ✓ ACIDENTES
- ✓ OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO SEM IMPEDIMENTO NA PERÍCIA..

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - Dentro dos Padrões do Fabricante

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 415 - Sem Visualização / Não Obrigatória

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - Verificamos todo o Historico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiáveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador:

ANÁLISE DE PINTURA



LEGENDAS

✓ CONFORME
ℹ CONFORME COM OBSERVAÇÃO
⚠ CONFORME COM RESTRIÇÃO
✗ NÃO CONFORME

CAPO DIANTEIRO

✓ Pintura original

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

✓ Pintura original

PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ Pintura original

TETO

✓ Pintura original

PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ Pintura original

LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ Pintura original

TAMPA DO PORTA MALAS

✓ Pintura original

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

✓ Pintura original

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "B" DIREITA

✓ Peça Original

PAINEL TRASEIRO

✓ Peça Original

COLUNA "B" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

COLUNA "A" ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO INFERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "A" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05


Nº Laudo

Vistoriador:

PLACA



LACRE / QR CODE



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo: [REDACTED]

Vistoriador: [REDACTED]

ETIQUETA VIS – MOTOR




ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA



NÚMERO DO VIDRO




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



PARECER FINAL

Conforme




Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Vistoriador

Nº Laudo



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador:


CAIXA DE ESTEPE




VIDRO 1



VIDRO 2



VIDRO 3



VIDRO 4



VIDRO 5



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador:

COLUNA 1

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

COLUNA 2

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

COLUNA 3

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

COLUNA 4

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

COLUNA 5

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

COLUNA 6

CWB | PREMIUM PERÍCIA
E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo:

Vistoriador:

EXTRAS: 1



EXTRAS: 2



EXTRAS: 3



EXTRAS: 4



EXTRAS: 5



EXTRAS: 6



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05


Nº Laudo

Vistoriador

EXTRAS: 7



EXTRAS: 8



EXTRAS: ETIQUETA CINTO



EXTRAS: PAINEL



EXTRAS: TRASEIRA



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 22/09/2026 17:48:11 - Data realização: 22/09/2026 17:48:05

Nº Laudo

Vistoriador

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.

Perito em identificação veicular

Emissor do laudo