

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

DADOS DO CLIENTE

Cliente:

DADOS DO VEICULO

PLACA:

RENAVAM:

CHASSI BIN:

QR CODE

CHASSI VEÍCULO:

MARCA/MODELO::

CHEV / TRACKER 12T A

PR

COR:

PRETA

MOTOR BIN:

ANO/MODELO:

2023 / 2024

HODÔMETRO:

69462

N CÂMBIO BIN:

CULO:

SITUAÇÃO GERAL

56 Ítens verificados



56

CONFORME



0

NÃO CONFORME



0

CONFORME
(COM OBSERVAÇÃO)



0

CONFORME
(COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

✓ CRLV

✓ PLACA

✓ MOTOR

✓ CHASSI

✓ KM

✓ VIDROS

✓ CINTOS

ESTRUTURA

✓ PARTE DIANTEIRA

✓ PARTE TRASEIRA

✓ LADO ESQUERDO

✓ LADO DIREITO

✓ TETO

✓ ASSOALHO

HISTÓRICO

✓ RESTRICAO

✓ LEILAO

✓ RECALL

✓ FURTO

✓ IPVA

✓ ACIDENTES

✓ OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO SEM IMPEDIMENTO NA PERÍCIA..

Laudo de Vistoria Cautelar

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS

✓ CONFORME
ℹ CONFORME COM OBSERVAÇÃO
⚠ CONFORME COM RESTRIÇÃO
✗ NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - Dentro dos Padrões do Fabricante

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 415 - Sem Visualização / Não Obrigatória

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA


✓ 720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - Verificamos todo o Historico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiáveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

Laudo de Vistoria Cautelar

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "B" DIREITA

✓ Peça Original

PAINEL TRASEIRO

✓ Peça Original

COLUNA "B" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

COLUNA "A" ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO INFERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "A" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

PLACA



LACRE / QR CODE



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



PARECER FINAL

Conforme




Laudo de Vistoria Cautelar



ETIQUETA VIS – MOTOR



ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA



NÚMERO DO VIDRO




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



PARECER FINAL

Conforme



Laudo de Vistoria Cautelar



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA 01



LONGARINA 02



LONGARINA 03



LONGARINA 04




Laudo de Vistoria Cautelar

CAIXA DE ESTEPE



IMAGEM NÃO
DISPONÍVEL

EXTRAS: ETIQUETA CINTO



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA





Laudo de Vistoria Cautelar

EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA




PARECER FINAL

Conforme



Laudo de Vistoria Cautelar

EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA




EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: EXTRA



EXTRAS: PAINEL



EXTRAS: TRASEIRA



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.