

DADOS DA SOLICITAÇÃO

	Data de Solicitação: 20/06/2026	Data de Conclusão: 22/06/2026	Tempo de Execução: 2 dias
Local do Bem: LOOP GESTAO, MOGI DAS CRUZES-SP			Conferente: CAINA LINO
Cliente: LOOP GESTAO DE PATIOS S.A.			Comitente: FORD MOTOR

DADOS DO BEM

	Marca: FORD	Modelo: TRANSIT 350 F	Ano Fab.: 2024	Ano Mod.: 2025
	Cor: BRANCO	Combustível: DIESEL	KM:	

RESTRIÇÕES, BLOQUEIOS E DÉBITOS

Restrições: NADA CONSTA				
IPVA: R\$ 0,00	DPVAT: R\$ 0,00	Licenc.: R\$ 0,00	Multas: R\$ 0,00	Total: R\$ 0,00

DADOS DO ÚLTIMO LAUDO DE TRANSFERÊNCIA

Data:	KM:	Resultado:
--------------	------------	-------------------

ITENS VERIFICADOS

Luz do Airbag Acesa: Não	Veículo Blindado: Não	Possui Kit Gás: Não	Possui Engate: Não
Vidros com Gravação: Não	Possui Estepe: Não	Hodômetro: Não	

PARECER TÉCNICO

CHASSI	NÚMERO DO MOTOR
Número na B	Número na B
Número no V	Número no V
Resultado Final: CONFORME ✓	Resultado Final: CONFORME ✓
Observações: CONFERE COM A BIN (BASE ESTADUAL).	Observações: CONFERE COM A BIN (BASE ESTADUAL).
LACRE (PLACA)	GRAVAÇÃO (VIDROS)
Resultado Final: CONFORME ✓	Resultado Final: CONFORME ✓
Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.	Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.
ETIQUETAS (ETA)	ESTRUTURA
Resultado Final: CONFORME ✓	Resultado Final: CONFORME ✓
Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.	Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.

PESQUISAS (BIN/BASES ESTADUAIS E PRIVADAS)

Resultado Final: CONFORME ✓	Observações: NADA CONSTA ATÉ A PRESENTE DATA.
---------------------------------------	--

RESULTADO FINAL

STATUS	OBSERVAÇÕES FINAIS
✓ CONFORME	

Apontamentos Estruturais:

Outras Observações:

FOTOS PRINCIPAIS

exteriorDianteiraEsquerda



exteriorDianteiraDireita



exteriorTraseiraEsquerda



exteriorTraseiraDireita



numeroChassis



etiquetaEtaMotor




FOTOS DO BEM

PLACATRASEIRA



LACREPLACA




NUMEROVIDROTRASEIRA



PONTALONGARINATRASEIRADIREITA



PONTALONGARINATRASEIRAESQUERDA



CAIXAARLADODIREITO



CAIXAARLADOESQUERDO



INTERIOR




HODOMETROFOTO



ETIQUETAETAPORTA



NUMEROMOTOR



COMPARTIMENTOMOTOR



TORREAMORTECEDORDIANTEIRO DIREITO




TORREAMORTECEDORDIANTEIRO ESQUERDO



PONTAL LONGARINADIANTEIRA DIREITA



PONTAL LONGARINADIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS ADICIONAIS

RETROVISORESQUERDO - AVARIA



LATERAL DIREITA - AVARIA



TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Este laudo não tem caráter pericial e não substitui a Perícia Oficial de Criminalística. As informações constantes deste laudo têm validade para o exato momento de sua obtenção, limitando-se a identificar VISUALMENTE a identificação e estrutura do veículo com a indicação das avarias apresentadas. Não se responsabilizando, esta empresa, por alterações realizadas no veículo, seus sinais indicativos, agregados, estrutura, posteriormente à emissão desse laudo. A FAST VISTORIAS utiliza em seus processos de vistoria listados neste laudo, consultas na base de empresas privadas especializadas no fornecimento de informação veicular, se limitando apenas a prestar as informações dos dados cadastrados nas referidas bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes ou divergentes de base. Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios.

Natureza e Limitações do Serviço: A FAST VISTORIAS realiza vistorias automotivas focadas na análise visual, não invasiva e documental do veículo. Este serviço não inclui avaliação estética, mecânica, elétrica ou eletrônica de componentes do veículo, nem abrange inspeções detalhadas da caixa de câmbio, motor, sistemas de freios, airbags, ou outros sistemas que requeiram desmontagem ou equipamentos especializados. O objetivo do laudo é fornecer uma visão geral do estado atual do veículo, não substituindo a necessidade de inspeções técnicas específicas por profissionais especializados.

Limitações da Vistoria na Caixa de Câmbio: A verificação da numeração e possíveis indícios de adulteração na caixa de câmbio é feita somente de forma visual, ou seja, quando visível a olho nu, sem a necessidade de desmontagem de peças. Em situações em que a numeração estiver aparente (ex: número raspado, com oxidação, fora do padrão ou divergente da base BIN), será feito o registro de eventuais inconsistências, mas não haverá investigação ou correção adicional. A análise dos números é condicionada, portanto, à sua disponibilização pelos fornecedores de dados veiculares e a sua visibilidade no momento da vistoria.

Consulta a Bases de Dados Públicas e Privadas: A FAST VISTORIAS consulta informações sobre débitos, restrições e histórico veicular em bases de dados públicas e privadas. Não nos responsabilizamos pela demora na inclusão de informações nos sistemas oficiais de órgãos públicos. As bases privadas, por sua vez, podem não estar sempre atualizadas ou totalmente integradas, e a responsabilidade da FAST VISTORIAS é buscar as informações disponíveis nessas fontes. Não garantimos que todas as informações estejam presentes em tais bases, especialmente as de natureza privada, sendo necessário que o contratante faça verificações adicionais junto a fontes primárias quando necessário.

Isenção de Garantia e Responsabilidade: O laudo emitido pela FAST VISTORIAS não constitui uma garantia de segurança, qualidade ou procedência do veículo. Ele se limita à análise das condições visuais e documentais no momento da vistoria, e não garante o funcionamento adequado de componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos ou da caixa de câmbio. Defeitos ocultos ou problemas futuros, que não podem ser identificados através da inspeção visual, não são de responsabilidade da FAST VISTORIAS.

Uso do Laudo e Recomendações: O laudo é destinado ao uso informativo pelo contratante e não substitui pareceres técnicos emitidos por profissionais especializados ou órgãos regulamentados. Recomendamos que o contratante realize inspeções adicionais com mecânicos e eletricistas qualificados para uma análise mais aprofundada, especialmente em veículos usados ou com histórico de manutenção incerto.

Alterações no Serviço: A FAST VISTORIAS reserva-se o direito de revisar e atualizar este disclaimer conforme necessário, em função de mudanças legais, regulatórias ou operacionais.

