

CHECKMAT ANHAIA MELLO CNPJ 24.612.511/0001-22

Telefone: (11) 2302-2895 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 21/09/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

BRABUS ANÁLIA FRANCO

CNPJ/CPF Solicitante:

09635952001209

Proprietário:

CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

MITSUBISHI | MMC OUTLANDER SPT
GLS2WD

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Data Emissão CRLV:

Kilometragem:

101825

Renavam:

Fabricação/Modelo:

2020 / 2021

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa de Consulado / Estrangeira

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro do padrão

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 2 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT ANHAIA MELLO CNPJ 24.612.511/0001-22

Telefone: (11) 2302-2895 -

Resultado:


APROVADO

Nº

Data: 21/09/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa




Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 2 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT ANHAIA MELLO CNPJ 24.612.511/0001-22

Telefone: (11) 2302-2895 -

Resultado:

APROVADO

Núm


Data: 21/09/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 2 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT ANHAIA MELLO CNPJ 24.612.511/0001-22

Telefone: (11) 2302-2895 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data

Página:

4 de 4

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 2 DE OUTUBRO DE 2026