



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Auto Vistoria São José

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 29/09/2026 16:56

O.S:

CNPJ: 09650033000232

Vistoriador:

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: HM PREMIUM

CPF/CNPJ: 07161046000131

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa	Marca: I	Modelo: AUDI Q5 SUV 2.0 TFSI	Tipo: UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2025 / 2025	Quilometragem: 440	Cidade: PALHOCA	UF Atual: SC
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN)

Motor (BIN)

Combustível (BIN): GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual)

Motor (Atual)

Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA TRASEIRA

Auto Vistoria São José


CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299


E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

AUTOMOVEL



LACRE



TRASEIRA DIREITA




TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO




DIANTEIRA ESQUERDA



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA




EIQUETA 1




CHASSI




ETIQUETA 2



COFRE



Nº DO MOTOR



PARABRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Auto Vistoria São José


CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299


E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

AUTO
VISTOR



CRLV



EXTRAS



Checklist

ASSOALHO:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

COLUNA:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- ✓ CAIXA DE RODA: **OK ORIGINAL**
- ✓ FOLHA LATERAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- ✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LONGARINA:

- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- ✓ CORTA FOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

HODOMETRÔ:

- ✓ : **OPERANTE**

PLACA:

- ✓ : **DENTRO DOS PADRÕES**

TETO:

- ✓ : **OK ORIGINAL**

TORRE DO AMORTECEDOR:

- ✓ : **OK ORIGINAL**

VIDROS:

- ✓ PARABRISA: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO/VIGIA: **OK ORIGINAL**

Auto Vistoria São José


CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299


E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700


Croqui




45° dianteira direita (Externo)




Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.



VISTORIA
Vistoria veicular

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700



AUTO VISTORIA

Vistoria veicular

Responsável: [REDACTED]

Emitido por: Auto Vistoria São José



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700





AUDI Q5 SUV 2.0 TFSI

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: I / AUDI Q5 SUV 2.0 TFSI	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Utilitário	Município/UF: GOIANIA / GO
Ano fabricação: 2025	Ano modelo: 2025	UF de Origem: GO
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação: S
Espécie: Misto	Lotação: 5	Potência: 272
Carroceria: 999	Cilindradas: 1984	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 47	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora: 0	Identidade importadora: 0
Número DI: [REDACTED]	Fabricante:	Segmento: Nao Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	Capacidade máxima tração: 24 7	Peso bruto: 247
		Última atualização: 2025-12-08

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / AUDI Q5 SUV 2.0 TFSI	Tipo de veículo: UTILITARIO
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2025
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: PALHOCA / SC
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renavam: [REDACTED]	Combustível: GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: MISTO	Cilindradas: 1984
Peso bruto(PBT): 2.47	Peso bruto(CMT): 2.47
Potência: 272	Capacidade de carga: 0.47
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa:

Marca/Modelo: AUDI / Q5 SUV 2.0 TFSI

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi:

NORMAL

Renava

Cor: BRANCA

Potência: 272

Peso bruto(PBT): 247

Espécie: MISTO

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: UTILITARIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2025

Município/UF: PALHOCA / SC

Motor

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1984

Peso bruto(CMT): 247

Capacidade de carga: 47



Informações de proprietário

Proprietário Atual:



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detransc.gov.br/veiculos/consultas/>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA


NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.650.033/0002-32** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.650.033/0002-32 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.650.033/0002-32 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.