

Vistoria Cautelar Automóvel

APROVADO

Veículo:

I/BMW X3 XDRIVE30E

2023/2023 - CINZA - GASOLINA/ELETRICO

Cliente:

Itens	Dados do veículo	Dados de fábrica
PLACA:		
MARCA/MODELO:	I/BMW X3 XDRIVE30E	I/BMW X3 XDRIVE30E
COR:	CINZA	Cinza
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO	GASOLINA/ELETRICO
ANO:	2023/2023	2023 / 2023
GRAV. DO CHASSI:		
GRAVAÇÃO DO MOTOR:		
KM:	59944	



Dentro dos padrões



Observação



Restrição



Fora dos padrões



Avaliação dos itens

Frente e lateral esquerda

☒ Dentro dos padrões

Frente e lateral direita

☒ Dentro dos padrões

Traseira e lateral direita

☒ Dentro dos padrões

Traseira e lateral esquerda

☒ Dentro dos padrões

Gravação do chassi

☒ Dentro dos padrões

Gravação do motor

☒ Dentro dos padrões

Câmbio

☒ Dentro dos padrões

Placa traseira

☒ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna

☒ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA motor

☒ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa

☒ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro esquerdo

☒ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro

☒ Dentro dos padrões

**Gravação do vidro traseiro esquerdo**☒ Dentro dos padrões**Compartimento do motor**☒ Dentro dos padrões**Gravação do vidro dianteiro direito**☒ Dentro dos padrões**Gravação do vidro traseiro direito**☒ Dentro dos padrões**Gravação do vidro traseiro**☒ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Gravação do chassi



✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor




✓ Dentro dos padrões

Placa traseira



✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna



✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA motor



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa



✓ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Gravação do vidro dianteiro esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Compartimento do motor



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito



✓ Dentro dos padrões


Gravação do vidro traseiro direito



✓ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Gravação do vidro traseiro



✓ Dentro dos padrões

Capô Dianteiro




✓ Dentro dos padrões

Para-lama dianteiro esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Porta dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Porta traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Capô traseiro



✓ Dentro dos padrões

Porta traseira direita



✓ Dentro dos padrões

Porta dianteira direita



✓ Dentro dos padrões

Para-lama dianteiro direito



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira direita



✓ Dentro dos padrões

Teto



✓ Dentro dos padrões


Itens Analisados

Caixa de ar esquerda




✓ Dentro dos padrões

Caixa de ar direita



✓ Dentro dos padrões

Coluna A direita



✓ Dentro dos padrões

Coluna B direita




✓ Dentro dos padrões

Coluna C direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira direita



✓ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Coluna A esquerda




✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira esquerda




✓ Dentro dos padrões

Coluna B esquerda



✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Painel dianteiro



✓ Dentro dos padrões

Itens Analisados

Painel traseiro




✓ Dentro dos padrões

Coluna C esquerda




✓ Dentro dos padrões

ESTRUTURA



PINTURA



OBSERVAÇÕES

Informações Importantes

Este laudo refere-se à vistoria cautelar do veículo, com caráter informativo sobre a análise de itens conforme padrões dos fabricantes. A unidade não se responsabiliza por modificações nos itens do veículo após a vistoria, cuja validade é garantida no momento da realização. O resultado do laudo segue critérios de avaliação que podem ser alterados sem aviso prévio. As informações dos veículos são obtidas de bases de dados públicas e privadas, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora. O cliente é informado de que as seguradoras têm seus próprios critérios de avaliação de risco, que não influenciam o resultado da vistoria. Importante: não são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios. A análise de pintura utiliza medidores digitais para verificar a espessura da tinta, informando apenas sobre retoques ou reparos significativos, sem considerar pequenos riscos ou desgastes. Não nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag. A verificação da numeração da caixa de câmbio é feita apenas se visível, sem desmontagem. A vistoria não valida a quilometragem do hodômetro, apenas registra a quilometragem aparente. Itens obrigatórios e acessórios, como pneus e cintos, são informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, sem atestar calibragem ou conformidade com normas técnicas específicas. A análise proposta é particular, restrita exclusivamente a os itens analisados e não a vistoria regulamentada pela COTRAN ou a perícia realizada pelo Instituto de criminalística. A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado.

Assinaturas

 Responsável técnico: Unidade:

QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✓ DÉBITOS: NÃO
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:

PROCEDÊNCIA:

ESTRANGEIRA

CHASSI:

RENAVAM:

NÚMERO DO MOTOR:

MOTOR DE FÁBRICA:

COR	CINZA	ANO FAB/MOD	2023/2023
MARCA/MODELO	I/BMW X3 XDRIVE30E	UF/MUNICIPIO	SC/TUBARAO
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETRICO
POTÊNCIA		TIPO	UTILITARIO
CARROCERIA	NAO APLICA	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS		EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO		DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		CHASSI:	
UF FATURADO:	RS	DOC FATURADO:	
COR:	CINZA	COMBUSTIVEL:	GASOLINA/ELETRICO

MARCA/MODELO:	I/BMW X3 XDRIVE30E	ANO FAB/MOD:	2023/2023
POTENCIA:		CILINDRADAS:	
MOTOR:		CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:			

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2023/2023	MUNICÍPIO/UF:	TUBARAO/SC
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	
ESPÉCIE:	MISTO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO
MARCA/MODELO:	I/BMW X3 XDRIVE30E	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

RESTRIÇÃO PGFN

✓ NENHUM REGISTRO

PROCESSO EXTRAJUDICIAL

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EXTRAJUDICIAL

✓ NENHUM REGISTRO

DECODIFICADOR

CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	PÁIS:	ALEMANHA
FABRICANTE:	BMW	MODELO:	BMW X3 XDRIVE30E
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	NÃO INFORMADO	VERSÃO:	NÃO INFORMADO

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
--------	-----------	-------------

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
SC		2026	

DETRAN

PLACA:		RENAVAM:	
PLACA ANTERIOR:		TIPO:	UTILITARIO
MARCA/MODELO:	I/BMW X3 XDRIVE30E	ANO FAB/MOD:	2023/2023
CATEGORIA:	PARTICULAR	ESPÉCIE:	MISTO
LUGARES:		COMBUSTIVEL:	GASOLINA/ELETRICO
COR:	CINZA	CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
CATEGORIA DPVAT:	NÃO INFORMADO	RECADASTRADO NO DETRAN:	NÃO INFORMADO
ORIGEM DOS DADOS DO VEÍCULO:	CADASTRO	MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO:	TUBARAO
LICENCIADO:	2026 CRLV DIGITAL	DATA DE AQUISIÇÃO:	22/05/2023
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	OBSERVAÇÃO	NÃO INFORMADO

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO ATUAL:	
---------------------	--

RESTRIÇÃO À VENDA

SEM GRAVAME

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SNG

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

RESUMO DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	17/08/2026, ÀS 15:15:30
NOME		TOTAL DE PROCESSOS	

LINK DA CERTIDÃO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados

públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

