



Laudo Cautelar

✓ CONFORME

Visao De Agua Vistorias

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 29/09/2026 16:28

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: CHERY

Modelo: QQ 1.0 LOOK

Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2016 / 2016

Quilometragem: 73820

Cidade: MOGI DAS CRUZES

UF Atual: SP

Tipo de
lacre: AMARELO

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível
(Atual): GASOLINA

Cor (BIN): PRATA

Cor (Atual): PRATA

Cambio (BIN): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

Categoria AUTOMOVEL




DIANTEIRA




TRASEIRA



PLACA



LACRE



CINTO DE SEGURANÇA



HODOMETRO



CHASSI



GRAVAÇÃO VIDRO



ETIQUETA MOTOR



N° do motor



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO MOTOR



PORTA MALAS

Checklist


ESTRUTURA:	
✓	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
✓	PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
✓	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
✓	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
✓	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
✓	CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
✓	PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
✓	CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:	
✓	NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
✓	ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
✓	NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL

CONSULTA DOCUMENTAL:	
✓	HISTÓRICO DE LEILÃO: NÃO EXISTE
✓	HISTÓRICO DE SINISTRO: NÃO EXISTE
✓	HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: NÃO EXISTE
✓	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NÃO EXISTE

Observações Adicionais

-PONTOS DE REPINTURA;






AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





REALIZADA EM: 29/09/2026 às 15:44

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle details: Placa, Chassi, Cor, Ano fabricação, UF Faturado, Espécie, Carroceria, Situação Chassi, Terceiro eixo, Número DI, Grupo modelo veículo, Marca/Modelo, Tipo de veículo, Ano modelo, Caixa de câmbio, Lotação, Cilindrada, Capacidade carga, Documento importadora, Fabricante, Combustível, Município/UF, UF de Origem, Situação, Potência, Procedência, Eixo traseiro, Identidade importadora, Segmento, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 16 rows containing vehicle information: Marca/Modelo, Montagem, Procedência, Chassi, Renav, Cor, Espécie, Peso bruto, Potência, Eixo, N° carroceria, Número da Ca, Situação, Tipo de veículo, Ano fabricação/Ano modelo, Município/UF, Combustível, Capacidade de passageiros, Cilindradas, Peso bruto, Capacidade de carga, Eixo Traseiro Dif, Eixo auxiliar.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: CHERY / QQ 10 LOOK

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto(C

Capacidade de carga:

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Município/UF: MOGI DAS CRUZES-SP / SP

Chassi: [REDACTED] **ORMAL**

Renava

Cor: PRATA

Potência: [REDACTED]

Peso bruto

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo:

Nº ca

Informações de proprietário

[REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 131

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

DETRAN: R\$131,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições



SENATRAN / CSV - Para mais informações



Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA


NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** a [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo de [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.