





Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	MITSUBISHI	I/MMC OUTLANDER 2.0
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2016		CINZA			100642
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria



APROVADO

LACRE DA PLACA

TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

ETIQUETA DO CINTO





Número da Visto



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

HODÔMETRO KM




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA





Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO DIREITO





Número da Vistoria



APROVADO

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA

ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA

CHASSI





Número da Vistoria



APROVADO

MOTOR

ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO





Número da Vistoria [REDACTED]




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]