



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR


CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	M.BENZ/C180
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019		BRANCA			60212
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:
VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q[REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

LACRE DA PLACA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DOC. DO VEÍCULO






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

ETIQUETA DO CINTO

HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS


COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





Número da Vistoria



APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA






Número da Vistoria:



APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA


CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA

CHASSI





Número da Visto



APROVADO

CARROCERIA

MOTOR




ETIQUETA DO MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

COMPARTIMENTO DO MOTOR





Número da Vistoria




APROVADO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

