



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DEALER BYD NAÇÕES UNIDAS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	CHERY	CAOACHERY/TIGGO8 16TA/
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2026	2026	0	CINZA			12714
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	



RESTRIÇÕES ESTADUAL



MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



APROVADO

DIANTEIRA




TRASEIRA




HODÔMETRO KM




DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA






COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





APROVADO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



LACRE DA PLACA




MOTOR



CHASSI



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PANORÂMICA



Vistoriador