

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva

VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo: **PORSCHE TAYCAN 4S CT** Combustível: **EL FONT EX** Placa: **[REDACTED]** Cor: **PRATA** Ano de fabricação: **2023** Data da vistoria: **11/04/2026**
Chassi: **[REDACTED]** Vistoriador: **[REDACTED]** UF: **MG** Capacidade: **[REDACTED]** Ano do modelo: **2024** Fabricante: **I**
Renavam: **[REDACTED]** Câmbio: **[REDACTED]** Motor: **[REDACTED]**
Unidade: **Belo Horizonte**
Dados do solicitante: **[REDACTED]** Dados do proprietário: **[REDACTED]**

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça


Análise

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralamas Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Gravação obstruída



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade


Observações

NUMERO DO MOTOR OBSTRUÍDO;

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO


vistoria cautelar




Fotos




ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




vistoria cautelar

Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA




LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)




LEITURA VIO PLACA 1


vistoria cautelar




Fotos



ETIQUETA CHASSI/VIN



ETIQUETA CHASSI/VIN



PLAQUETA CHASSI/VIN



LEITURA VIO PLACA 2

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 11/04/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | Placa: [REDACTED]

Nome fantasia: DADIVA GROUP VISTORIAS

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 1055 - Dona Clara, Belo Horizonte, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo

vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE TAYCAN 4S CT

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2023/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

BASE ESTADUAL
OUTROS ESTADOS

✓

LEILÃO BASE
COMERCIAL

✓

BASE NACIONAL

✓

LEILÃO PLUS

✓

AGRAMAX - CONSULTA
SIMPLES

✓

INDÍCIO DE SINISTRO

✓

PARECER TÉCNICO

✓

DECODIFICADOR +
FIPE

✓

RENAINF

✓

SISCSV - SINISTRO

●

HISTÓRICO DE ROUBO
E FURTO

✓

SISCSV

✓

CRED GRAVAME 2

✓

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: PRATA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ELETTRICO / FONTE EXTERNA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 490CV

- ✓ Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- ⚠ No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2024	COR: PRATA
MARCA: I/PORSCHE TAYCAN 4S CT	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00
SEM RISCO	

BASE NACIONAL

PLACA: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: [REDACTED]	Nº DO MOTOR: [REDACTED]
RENAVAM: [REDACTED]	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: [REDACTED]
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 0
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 288	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE TAYCAN 4S CT	PBT: 288
POTÊNCIA: 490	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: [REDACTED]	CHASSI: [REDACTED]
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4S CT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 0	POTÊNCIA: 490
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 0	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULACAO	COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: ELETTRICO / FONTE EXTERNA	N° DO MOTOR (FABRÍL): [REDACTED]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: [REDACTED]
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 288	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 288	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2023 ATÉ 11/04/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	CHASSI: [REDACTED]
ANO FABRICAÇÃO: 2023	ANO MODELO: 2024
CMC: 0	CMT: 2.88
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 0	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 07
COMBUSTÍVEL: ELETTRICO/FONTE EXTERNA	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: [REDACTED]
MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4S CT	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4123
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS: 0
PBT: 2.88	POTÊNCIA: 490
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 09/08/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUMENTO: [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO [REDACTED]	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO	
	SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI:

FABRICANTE:

ANO DE FABRICAÇÃO:

ANO DO MODELO:

COMBUSTÍVEL:

QUANTIDADE DE EIXOS:

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA:

PAÍS:

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA:

MODELO:

VERSÃO:

MOTOR:

PESO BRUTO:

CÓDIGOS FIPE



SEM RISCO

FIPE



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

11/04/2026

369

VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

