



Laudo Cautelar

Olho Vip

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 04/05/2026 17:15

O.S:

CNPJ: 10.925.703/0001-84

Vistoriador:

Digitador:

Dados do solicitante

Nome:

CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: TOYOTA Modelo: COROLLA XEI20FLEX Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2018 / 2019 Quilometragem: 130096 Cidade: SAO BERNARDO DO CA... UF Atual: SP

CRLV: Nº do lacre: qrcode Tipo de lacre: QRCODE Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Chassi (BIN):

Chassi (Atual):

Motor (BIN):

Motor (Atual):

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual):

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

AUTOMOVEL




CHASSI




N° DO MOTOR




HODÔMETRO



CÂMBIO



LACRE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 1



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 3



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 4



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 5



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 6



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

Checklist

GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ VIDRO PARABRISA: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO DO CHASSI: **GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

MOTOR:

- ✓ CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: **TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340



CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ ETIQUETA ETA DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA DO CÂMBIO: **ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ✓ ESTRUTURA: **ORIGINAL**

PLACA:

- ✓ LACRE: **QRCODE**

Observações Adicionais

VEICULO POSSUI SUPORTE PARA REBOQUE/ENGATE.

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340



Responsável:

Emitido por: Olho Vip



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Olho Vip

CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340



CONSULTA Nº:
CONFIDENCIAL PARA: Padua e Nascimento Vistorias automotivas LTDA-ME
REALIZADA EM: 04/05/2026 às 15:20



Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle details: Placa, Chassi, Cor, Marca/Modelo, Motor, Tipo de veículo, Combustível, Município/UF, Ano fabricação, Ano modelo, UF de Origem, Situação, Espécie, Lotação, Potência, Carroceria, Cilindradas, Procedência, Situação Chassi, Capacidade carga, Eixo traseiro, Terceiro eixo, Documento importadora, Identidade importadora, Número DI, Fabricante, Segmento, Grupo modelo veículo, Capacidade máxima tração, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 16 rows containing vehicle information: Placa, Marca/Modelo, Montagem, Procedência, Chassi, Renavam, Cor, Espécie, Peso bruto(PBT), Potência, Eixo, Eixo auxiliar, Situação, Tipo de veículo, Ano fabricação/Ano modelo, Município/UF, Motor, Combustível, Capacidade de passageiros, Cilindradas, Peso bruto(CMT), Capacidade de carga, Eixo Traseiro Dif, Número do Câmbio.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: TOYOTA / COROLLA XEI20FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: [REDACTED] NORMAL

Renavam: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Potência:

Espécie:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas:

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: [REDACTED]



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detransp.gov.br/wps/portal/detransp/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)

 (11) 91666-8244



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.925.703/0001-84** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.925.703/0001-84 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.925.703/0001-84 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.