

Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35**CPF/CNPJ:** 13.032.769/0004-86**Telefone:** (48)36282006**Endereço:** Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC**APROVADO****DADOS DO VEÍCULO**

PLACA

[REDACTED]

UF

SC

CHASSI

[REDACTED]

FABRICANTE

NISSAN

MODELO

KICKS ADVANCE CVT

COR

BRANCA

ANO FAB

2023

ANO MOD

2024

COMBUSTÍVEL

ALCOOL / GASOLINA


KM

40.278

RENAVAM

[REDACTED]

MOTOR

**RESUMO**

ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI

**ITENS APROVADOS**

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO

**ITENS DE ALERTA**

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35**CPF/CNPJ:** 13.032.769/0004-86**Telefone:** (48)36282006**Endereço:** Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC**APROVADO****PROPRIETÁRIO**

PROPRIETÁRIO

DOCUMENTO

VISTORIAVISTORIA
CAUTELAR COMPLETA TUBARÃO -
VISTORIA VEICULAR

ID

DATA

15/06/2026

HORA

11:35

UNIDADE

CLIENTE

PARTICULAR

ANALISTA

VISTORIADOR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL

✓ OK

PAINEL CORTA FOGO

✓ OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO

✓ OK

PARALAMA INTERNO DIREITO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA

✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO

✓ OK

LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

✓ OK

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL TRASEIRO

✓ OK

TETO ESTRUTURA

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO

✓ OK

PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALAS (INTERIOR)

✓ OK

CAIXA ESTEPE

✓ OK

CAIXA DE RODA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE RODA DIREITA

✓ OK

Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC Data realização: 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO

ESTRUTURA



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO




FRENTE 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO

ESTRUTURA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA




QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
- 10 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 11 PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 12 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel

Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC Data realização: 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR


✓ ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA

✓ ORIGINAL



Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO


IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR




PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

APROVADO

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

VEÍCULO

MODELO
NISSAN/KICKS ADVANCE CVT

CHASSI

PLACA

ESTADO
SC

FABRICANTE
NISSAN

COMBUSTÍVEL
ALCOOL / GASOLINA

ANO FAB
2023

ANO MOD
2024

COR
BRANCA

NÚMERO DO MOTOR

QUILOMETRAGEM
40.278

RENAVAM



Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35**CPF/CNPJ:** 13.032.769/0004-86**Telefone:** (48)36282006**Endereço:** Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC**APROVADO****VEÍCULO**

Parecer Técnico:

APROVADO

Observações:


A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

Obs: É uma vistoria que não é de laudos emitidos por órgãos ou entidades oficiais, tendo caráter meramente preventivo, informativo e técnico, sem valor pericial legal.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação ou não de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições. OBS: A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO. ESTE LAUDO NÃO REALIZA A IDENTIFICAÇÃO DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO, HÁ NÃO SER QUE CONSTE NA CONSULTA DAS BASES NACIONAIS.



Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO

FOTOS ADICIONAIS



PARA-CHOQUE TRASEIRO COM PEQUENO RISCO



PARALAMA TRASEIRO DIREITO COM PEQUENOS
NICADO



RODA TRASEIRA DIREITA COM RISCOS



RODA DIANTEIRA DIREITA COM PEQUENOS
RISCOS



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO COM PEQUENOS
RISCOS E AMASSADO




PORTA DIANTEIRA DIREITA COM RISCOS E
AMASSADO



PORTA TRASEIRA DIREITA COM PEQUENO NICADO



RODA TRASEIRA ESQUERDA COM PEQUENOS
RISCOS



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO COM PEQUENOS
NICADOS E AMASSADO

Nome Fantasia: TUBARÃO VISTORIA VEIC **Data realização:** 15/06/2026 | 11:35

CPF/CNPJ: 13.032.769/0004-86

Telefone: (48)36282006

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 809 - Centro, Tubarão - SC

APROVADO

FOTOS ADICIONAIS



CAPO COM NICADO



PONTOS DE OXIDAÇÃO

RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
NISSAN / KICKS ADVANCE CVT

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2023 / 2024

COR:
BRANCA

EMPLACAMENTO:
IMBITUBA - SC

CONSULTA

ENTRADA: [REDACTED] DATA REALIZAÇÃO:
15/06/2026 11:59

USUÁRIO: [REDACTED] SOLICITADO POR: [REDACTED]

CÓDIGO DA CONSULTA:
[REDACTED]

TOKEN DA CONSULTA:
[REDACTED]



ITENS APROVADOS

BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:	REGISTRO DE MULTAS	DADOS ESTADUAIS:	REGISTROS ENCONTRADOS: 2
MULTAS	ENCONTRADO	DÉBITOS	



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS:	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
RESTRIÇÕES	

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	113
CILINDRADAS	1598	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO		DATA DE EMISSÃO DO	NÃO INFORMADO
COMPRADOR	CPF	CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	03/09/2025
MUNICÍPIO / UF	IMBITUBA/SC	CPF/CNPJ FATURADO	05.387.632/0003-35

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	NISSAN/KICKS ADVANCE CVT	COR	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO	2023	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEI
PESO BRUTO TOTAL	154	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE		TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
TRAÇÃO	154	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	2	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO		

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO		INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	NAO CONSTA
LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	VENDA	COMUNICACAO DE
			VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 2.045,08	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 149,37	MULTAS	R\$ 130,16
DPVAT	R\$ 0,00		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



ESTE DADO É GERADO ESTATISTICAMENTE E NÃO REPRESENTA A SITUAÇÃO FINAL JUNTO A COMPANHIAS DE SEGURO, VISTO QUE OS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO SÃO INTERNOS E EXCLUSIVOS DE CADA COMPANHIA E NÃO SÃO COMPARTILHADOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INFORMAÇÃO DE APOIO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ITENS DE SINISTRALIDADE.

HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA

VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA

LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.