CAUTELAR

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO





DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	[redacted]
DATA DE VISTORIA:	30/05/2026 11:00
UNIDADE:	JURUBATUBA
PRESTADOR DE SERVIÇO:	[redacted]
CNPJ:	
CLIENTE CONTRATANTE:	

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	CAOACHERY
MODELO:	TIGGO8 16TA
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2024
PLACA:	[redacted]
RENAVAM:	
KM:	36653
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
OK LEITOR OBD	ESTE MÓDULO REALIZA A LEITURA PASSIVA DO MÓDULO ELETRÔNICO. O RESULTADO É EXATAMENTE O QUE ESTÁ GRAVADO NO MÓDULO.

CAUTELAR

Super Visão
Vistorias Automotivas

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- **ACESSÓRIOS E EXTRAS**

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:	[redacted]
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	

- **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:	[redacted]
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	

- **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/I
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	OBSTRUÍDA

- **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S

- **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS

- **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

- **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	NÃO APLICADO
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

- **VEÍCULO NOVO**
  NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE;
- A LEITURA ELETRÔNICA VIA CONECTOR OBD DA SUPER VISÃO É REALIZADA DE FORMA PASSIVA, SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO NO SISTEMA DO VEÍCULO OU NOS DADOS COLETADOS. O SISTEMA APENAS REALIZA A COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS NO EXATO MOMENTO DA LEITURA OBD. OS RESULTADOS SÃO PROVENIENTES DOS DADOS DISPONÍVEIS NA CENTRAL ELETRÔNICA DO PRÓPRIO VEÍCULO E PODEM VARIAR PARA CADA MODELO.

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



Extra1



Extra2



[redacted] do prestador de serviço [redacted] e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

[redacted]

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. g° 1°, do decreto [redacted] de 8 de outubro de 2015 em 30/05/2026 11:00:03, conforme horário oficial de brasili[redacted]
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: https//www.supervisao.com

PROTEGIDO POR SUPER VISÃO

[redacted]

DIAG ELETRÔNICO OBD

Super Visão
Vistorias Automotivas

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	[redacted]
DATA DE VISTORIA:	30/05/2026 11:00:03
MARCA:	CAOACHERY
MODELO:	TIGGO8 16TA
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2024
PLACA:	[redacted]
RENAVAM:	
KM:	36653
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	JURUBATUBA
CLIENTE:	JEEP - SINAL

APRESENTAÇÃO





KM do veículo: 36653 [redacted]

LEITOR OBD

VIN

MÓDULO PAINEL
MÓDULO TRANSMISSÃO
MÓDULO ABS
MÓDULO INJEÇÃO
MÓDULO INJEÇÃO
MÓDULO CARROCERIA
MÓDULO CHASSIS

[redacted]

ODÔMETRO

KM INJEÇÃO
KM CHASSIS
KM TRANSMISSÃO

[redacted]

LEITURA REALIZADA EM: 30/05/2026 10:51:47

[redacted]

CLIQUE AQUI PARA VER O RELATÓRIO COMPLETO

TEXTO LEGAL

A LEITURA ELETRÔNICA VIA CONECTOR OBD DA SUPER VISÃO É REALIZADA DE FORMA PASSIVA, SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO NO SISTEMA DO VEÍCULO OU NOS DADOS COLETADOS. O SISTEMA APENAS REALIZA A COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS NO EXATO MOMENTO DA LEITURA OBD.AS INFORMAÇÕES DO MÓDULO ELETRÔNICO PODEM SER ALTERADAS PELA RODAGEM DO VEÍCULO MEDIANTE LEITURA DOS SENSORES DO PRÓPRIO VEÍCULO, POR AÇÃO DE OUTROS DISPOSITIVOS DE LEITURA OBD E PORTANTO, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS RESULTADOS.TODAS AS INFORMAÇÕES, INCLUINDO REGISTRO DE ODÔMETRO, CHASSI E OUTRAS CONDIÇÕES SÃO MERAMENTE INFORMATIVAS AO CONTRATANTE DA VISTORIA. PARA LEITURA COMPLETA DOS DADOS COLETADOS: ACESSAR O QR CODE ACIMA E EM CASO DE DÚVIDAS TÉCNICAS, PROCURAR UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA.A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES, BEM COMO SEUS RESULTADOS E CÓDIGOS, VARIAM ENTRE AS FABRICANTES E OS MODELOS DOS CARROS.

SVCONSULTA [redacted]

SVCOMPLETA [redacted]

Data e Hora:	ID da Consulta:	Código da Resposta:	Login ID:
30/05/2026 10:14:12	[redacted]		

Restrições	Sinistro	Veículo ofertado em Leilão	Recall	Histórico de Roubo e Furto	Pontos de Atenção
✓ OK	✓ OK	✓ OK	✓ OK	✓ OK	✓ OK

BIN BASE NACIONAL

PLACA [redacted]	MARCA / MODELO **CAOACHERY/TIGGO8 16TA**	COR **PRETA**	COMBUSTÍVEL **GASOLINA**
CHASSI [redacted]	ANO DE FABRICAÇÃO **2023**	ANO MODELO **2024**	TIPO DE VEÍCULO **UTILITARIO**
	MUNICÍPIO / UF **SAO BERNARDO DO CAMPO/SP**	UF **NÃO INFORMADO**	PROCÊDENCIA **NACIONAL**
NÚMERO DE MOTOR [redacted]	ESPÉCIE **MISTO**	CILINDRADAS [redacted]	POTÊNCIA [redacted]
CÂMBIO **NÃO INFORMADO**	CARROCERIA **NÃO INFORMADO**	PASSAGEIROS [redacted]	TIPO PROPRIETÁRIO **FISICA**
SITUAÇÃO CHASSI **NÃO INFORMADO**	PESO BRUTO [redacted]	ERO DE EIXOS [redacted]	EIXO TRASEIRO **NÃO INFORMADO**
SITUAÇÃO **CIRCULACAO**	TERCEIRO EIXO **NÃO INFORMADO**		

BASE ESTADUAL

PLACA [redacted]	MARCA / MODELO **CAOACHERY/TIGGO8 16TA**	COR **PRETA**	COMBUSTÍVEL **GASOLINA**
CHASSI [redacted]	ANO FABRICAÇÃO **2023**	ANO MODELO **2024**	TIPO DE VEÍCULO **UTILITARIO**
	MUNICÍPIO **SAO BERNARDO DO CAMPO**	UF **SP**	PRECEDÊNCIA **NACIONAL**
NÚMERO DE MOTOR [redacted]	ESPÉCIE **MISTO**	CILINDRADAS [redacted]	POTÊNCIA [redacted]
CÂMBIO **NÃO INFORMADO**	CARROCERIA **NÃO INFORMADO**	PASSAGEIROS [redacted]	SITUAÇÃO DO CHASSI **NORMAL**
PESO BRUTO [redacted]	CAP. CARGA	NÚMERO DE EIXOS	SITUAÇÃO **EM_CIRCULACAO**

COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

Componente	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	Comparativo
CHASSI	[redacted]		✓ Ok
MOTOR			✓ Ok
COR	PRETA	PRETA	✓ Ok
COMBUSTIVEL	GASOLINA	GASOLINA	✓ Ok

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI
[redacted]

MARCA
Caoa Chery

ORIGEM
NACIONAL

MODELO
TIGGO8 16TA

PAÍS
BRASIL

MOTOR
[redacted]

REGIÃO
BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

ANO MODELO
2024

CARROCERIA
NÃO INFORMADO

COMBUSTÍVEL
G

PROPRIETÁRIO

[redacted]

PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

DATA DO EMPLACAMENTO
NÃO INFORMADO

PLACA
[redacted]

UF
SP

DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

GRUPO DE ALERTAS

⚠ LEILÃO
✓ NADA CONSTA

⚠ VENDA DIRETA
✓ NADA CONSTA

⚠ INDICA ROUBO E FURTO ATIVO
✓ NADA CONSTA

⚠ SINISTRO
✓ NADA CONSTA

GRUPO ALERTA DETALHADO

⚠ COMUNICAÇÃO DE VENDA
✓ NADA CONSTA

⚠ GRAVAME - DETALHADO (SNG)
✓ NADA CONSTA

⚠ RENAJUD
✓ NADA CONSTA

⚠ RESTRIÇÃO ESTADUAL
✓ NADA CONSTA

⚠ RESTRIÇÃO NACIONAL
✓ NADA CONSTA

⚠ RESTRIÇÃO - OUTRAS
✓ NADA CONSTA

⚠ RECALL
✓ NADA CONSTA

⚠ HISTÓRICO ROUBO FURTO
✓ NADA CONSTA

RENAINF DETALHADO

VEÍCULO SEM MULTAS NO RENAINF

Nenhuma infração registrada no Registro Nacional de Infrações de Trânsito

⚠ AVISO: Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos autuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.

TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ [redacted] destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da SV CONSULTA circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ [redacted] ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ [redacted] manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.