

## Identificação

Contratante:

Veículo:

CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ

KM:

106930



## Dados do Veículo

RENAVAM:

Nº do Chassi(BIN Estadual):

Nº do Chassi:

Nº do Motor(BIN Estadual):

Nº do Motor:

Carroceria:

Inexistente

Ano Fabr./Modelo:

2023/2024

Cilindrada:

Espécie:

Passageiro

Potência:

Nº Caixa Câmbio:

## Parecer dos Itens e Histórico

| Itens Verificados                         | Situação | Descrição |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| Chassi                                    | OK       |           |
| Motor                                     | OK       |           |
| Câmbio                                    | OK       |           |
| Condições da Placa                        | OK       |           |
| Estrutura da carroçaria                   | OK       |           |
| Data do cinto de segurança                | OK       |           |
| Condição da gravação do chassi nos vidros | OK       |           |
| Condição das etiquetas ETA                | OK       |           |
| Consulta/Pesquisa                         | OK       |           |


## Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da [REDACTED] depende da aceitação ou não da seguradora [REDACTED] declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



## Análise da Estrutura

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 01 - Painel Dianteiro Inferior | Original |
| 02 - Painel Dianteiro Superior | Original |
| 03 - Coluna Superior LE        | Original |
| 04 - Coluna Superior LD        | Original |
| 05 - Longarina Dianteira LE    | Original |
| 06 - Longarina Dianteira LD    | Original |
| 07 - Torre Amortecedor LE      | Original |
| 08 - Torre Amortecedor LD      | Original |
| 09 - Coluna Dianteira LE       | Original |
| 10 - Coluna Dianteira LD       | Original |
| 11 - Travessa Reforço LE       | Original |
| 12 - Travessa Reforço LD       | Original |
| 13 - Coluna Central LE         | Original |
| 14 - Coluna Central LD         | Original |
| 15 - Coluna Traseira LE        | Original |
| 16 - Coluna Traseira LD        | Original |
| 17 - Longarina Traseira LE     | Original |
| 18 - Longarina Traseira LD     | Original |
| 19 - Painel Traseiro           | Original |
| 20 - Assoalho Traseiro         | Original |
| 21 - Painel Corta Fogo         | Original |



**Originalidade da Pintura**

**Lateral Dianteira LD**

Pintura Original

**Porta Dianteira LD**


Pintura Original

**Porta Traseira LD**

Pintura Original

**Lateral Traseira LD**

Pintura Original



**Capô**

Pintura Original

**Teto**

Pintura Original

**Tampa Traseira**

Pintura Original

**Lateral Dianteira LE**

Pintura Original

**Porta Dianteira Esquerda**

Pintura Original

**Porta Traseira Esquerda**

Pintura Original

**Lateral Traseira LE**


Pintura Original

Fotos

Caixa de estepe:



Qr code:




Motor:




Câmbio:



Chassi:



Etiqueta:



Painel de instrumentos:



Longarina Diant / Esquerda:



Etiqueta ETA:



Longarina Diant / Direita:



Fotos

Torre Amort  
Diant / Direita:



Torre Amort  
Diant /  
Esquerda:




Compartimento  
do motor:



Longarina  
Traseira /  
Esquerda:



Gravação de  
Chassi nos  
Vidros:



Painel  
traseiro:



Longarina  
Traseira /  
Direita:



Placa:



Dianteira:



Traseira:



Fotos


Hodômetro:



Painel de instrumentos:



Assinaturas



07/10/2026 10:13

Roubo/Furto  
Negativo

Ind. Sinistro  
Negativo

Leilão  
Negativo

Gravame  
Negativo

Renajud  
Negativo

## Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Americana / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

MARCA/MODELO:

CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ

COR:

Cinza

TIPO DE VEÍCULO:

Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Passageiro

ANO FAB./MODELO:

2023/2024

COMBUSTÍVEL:

Álcool/gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

## Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

05/08/2026

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

POTÊNCIA:

CILINDRADAS:

CAPACIDADE DE CARGA:

TIPO DE CARROCERIA:

Inexistente

Nº DE EIXOS:

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

CMT:

PBT:

## Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Física

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:



## CRLV

**EMIÇÃO DO CRLV:**  
05/08/2026

**ANO LICENCIAMENTO:**  
2026

## Débitos (Multas e Documentação)

**LICENCIAMENTO:**  
Nao existe debito de licenciamento

**VALOR LICENC.:**  
R\$ 0,00

**IPVA:**  
Nao existe debito de ipva

**VALOR IPVA:**  
R\$ 0,00

**MULTAS:**  
Nao existe debito de multa

**VALOR MULTAS:**  
R\$ 0,00

**DPVAT:**  
Nao existe debito de dpvat

**VALOR DPVAT:**  
R\$ 0,00

## Restrições

O veículo informado não possui restrições.

## Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

## Decodificador Chassi

**CHASSI:**



**MARCA/MODELO:**  
CHEVROLET / ONIX

**ANO FAB./ANO MODELO:**  
2023 / 2024

**COMBUSTÍVEL:**  
Não informado



## Informações Técnicas

|                                                                 |                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>FABRICANTE:</b><br>Chevrolet                                 | <b>TIPO CARROCERIA:</b><br>Não informado        | <b>MOTOR:</b><br>Não informado                 |
| <b>TIPO DE MOTOR:</b><br>Não informado                          | <b>TRAÇÃO:</b><br>Não informado                 | <b>TIPO DE FREIO:</b><br>Não informado         |
| <b>TRANSMISSÃO:</b><br>Não informado                            | <b>PORTAS:</b><br>Não informado                 | <b>COMPRIMENTO:</b><br>Não informado           |
| <b>PESO BRUTO:</b><br>Não informado                             | <b>QUANT. DE EIXOS:</b><br>Não informado        | <b>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:</b><br>Não informado |
| <b>Nº DE IRREGULARIDADES:</b><br>Marca/modelo/ano identificados | <b>CÓD. DE IRREGULARIDADE:</b><br>Não informado | <b>VERIFICAÇÃO SERIAL:</b><br>Ok               |
| <b>VERSÃO:</b><br>Não informado                                 | <b>DÍGITO VERIFICADOR:</b><br>Ok                |                                                |

## Informações Complementares

|                                       |                                          |                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCAL DE FABRICAÇÃO:</b><br>BRASIL | <b>MÊS DE PRODUÇÃO:</b><br>Não informado | <b>REGIÃO GEOGRÁFICA:</b><br>Brasil / paraguay / colombia / uruguai |
| <b>PAÍS:</b><br>Brasil                | <b>CONCLUSÃO:</b><br>Completa            | <b>CLASSIFICAÇÃO:</b><br>Nacional                                   |

## Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

## Tabela FIPE

|                                   |                                                 |                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO FIPE:</b><br>[REDACTED] | <b>VALOR FIPE:</b><br>[REDACTED]                | <b>COMBUSTÍVEL:</b><br>Alcool / gasolina |
| <b>ANO MODELO:</b><br>2023        | <b>MODELO:</b><br>CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ |                                          |

## Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).



### Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

### Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

### Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

### Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

### Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

### Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

**IMPORTANTE:** O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.