

Identificação

Contratante:

Veículo:

FIAT/MOBI TREKKING 10MT

KM:

13733



Dados do Veículo

RENAVAM:

Nº do Chassi(BIN Estadual):

Nº do Chassi:

Nº do Motor(BIN Estadual):

Nº do Motor:

Carroceria:

Inexistente

Ano Fabr./Modelo:

2025/2025

Cilindrada:

Espécie:

Passageiro

Potência:

Nº Caixa Câmbio:

Não informado

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	


Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a [REDACTED] se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação [REDACTED] [REDACTED] independe da aceitação ou não da seguradora. [REDACTED] declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



Análise da Estrutura

01 - Painei Dianteiro Inferior	Original
02 - Painei Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painei Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painei Corta Fogo	Original



Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Capô

Pintura Original

Teto

Pintura Original

Tampa Traseira

Pintura Original

Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda

Pintura Original

Lateral Traseira LE

Pintura Original

Fotos

Painel de instrumentos:



Painel de instrumentos:



Longarina Traseira / Esquerda:



Longarina Traseira / Direita:



Dianteira:




Traseira:



Motor:




Chassi:



Compartimento do motor:



Torre Amort Diant / Esquerda:



Fotos

Torre Amort
Diant / Direita:




Longarina
Diant /
Esquerda:



Longarina
Diant / Direita:



Etiqueta ETA:



Hodômetro:




Gravação de
Chassi nos
Vidros:



Qr code:



Placa:



Assinaturas



APROVADO

EMISSÃO: 07-10-2026 10:33:48



07/10/2026 10:31

Roubo/Furto
Negativo

Ind. Sinistro
Negativo

Leilão
Negativo

Gravame
Negativo

Renajud
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Americana / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

MARCA/MODELO:

FIAT/MOBI TREKKING 10MT

COR:

Cinza

TIPO DE VEÍCULO:

Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Passageiro

ANO FAB./MODELO:

2025/2025

COMBUSTÍVEL:

Álcool/gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

02/10/2026

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

POTÊNCIA:

CILINDRADAS:

CAPACIDADE DE CARGA:

Não informado

TIPO DE CARROCERIA:

Inexistente

Nº DE EIXOS:

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

CMT:

PBT:

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Juridica

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

Não Informado



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
16/05/2026

ANO LICENCIAMENTO:
2026

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Nao existe debito de licenciamento

VALOR LICENC.:
R\$ 0,00

IPVA:
Nao existe debito de ipva

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Nao existe debito de multa

VALOR MULTAS:
R\$ 0,00

DPVAT:
Nao existe debito de dpvat

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:



MARCA/MODELO:
FIAT / MOBI

ANO FAB./ANO MODELO:
2025 / 2025

COMBUSTÍVEL:
Não informado



Informações Técnicas

FABRICANTE:

Fiat

TIPO CARROCERIA:

Não informado

MOTOR:**TIPO DE MOTOR:**

Não informado

TRAÇÃO:

Não informado

TIPO DE FREIO:

Não informado

TRANSMISSÃO:

Não informado

PORTAS:

Não informado

COMPRIMENTO:

Não informado

PESO BRUTO:

Não informado

QUANT. DE EIXOS:

Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:

Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:

Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:

Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:

Ok

VERSÃO:**DÍGITO VERIFICADOR:**

Ok

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:

BRASIL

MÊS DE PRODUÇÃO:

Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:

Brasil / paraguai / colombia / uruguai

PAÍS:

Brasil

CONCLUSÃO:

Completa

CLASSIFICAÇÃO:

Nacional

Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:**VALOR FIPE:****COMBUSTÍVEL:**

Alcool / gasolina

ANO MODELO:

2025

MODELO:

FIAT/MOBI TREKKING MT

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).



Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.