



VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

* A VISTORIA CAUTELAR*

✓ APROVADO



Renavam: [REDACTED]
Marca/Modelo: /COROLLA CROSS
Cor: BRANCA
Ano Fabricação: 2024
Ano Modelo: 2025
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Renavam: [REDACTED]
Cidade: SAO PAULO
UF: SP
KM: 67906



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Gravação de Vidros	⚠️
Estrutura Carroçaria	👍
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👍
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de análise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa CHECK TUDO. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a ACERTA POSTO DE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA da mesma.



VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

Interessado

CPF/CNPJ :

RG :

Telefone :

Email:

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊



VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

⚠ Restrições de Base Estadual

👍 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

⚠ Restrições de Base Nacional

👍 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo




VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

Mapa de estrutura

Peça	Análise
01 - Caixa de roda traseira direita	
02 - Assoalho direita	
03 - Painel dianteiro	
04 - Longarina dianteira direita	
05 - Longarina traseira direita	
06 - Coluna dianteira direita	
07 - Coluna central direita	
08 - Coluna traseira direita	
11 - Caixa de ar direta	
12 - Torre amortecedor diant. direito	
13 - Torre amortecedor traseiro direito	
14 - Caixa de roda dianteira esquerda	
15 - Assoalho esquerdo	
16 - Caixa de roda traseira esquerda	
17 - Longarina dianteira esquerda	
18 - Longarina traseira esquerda	
19 - Coluna dianteira esquerda	
20 - Coluna central esquerda	
21 - Coluna traseira esquerda	
22 - Painel traseiro	
23 - Caixa de ar esquerda	
24 - Torre amortecedor Dianteiro Esquerdo	
25 - Torre amortecedor traseiro esq.	
30 - Painel corta-fogo	
31 - Caixa de Roda dianteira Direita	






VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

Mapa de pintura



COROLLA CROSS

2024/ 2025

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

Etiquetas

- Etiqueta Motor
- Etiqueta Porta
- Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Dianteiro Não Original

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

Condição: O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

**VISTORIA VEICULAR**

30/09/2026


 **Estado Cinto de Segurança** **Condição:**Não Preenchido **Câmbio** **Condição:**Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.




VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

Fotos




Frente



Outro




Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



VISTORIA VEICULAR

30/09/2026



Outro




Outro




Etiqueta



Vidros




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



VISTORIA VEICULAR


30/09/2026



Outro




Outro




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Cinto de segurança




Outro




VISTORIA VEICULAR


30/09/2026



Outro



Outro




Outro



Outro



Placa



Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro

[Redacted]

[Redacted]

**VISTORIA VEICULAR**


30/09/2026



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro

Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias), podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na integra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas , independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.



VISTORIA VEICULAR

30/09/2026

