



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR



DADOS DO CLIENTE

Nome: STEEL CAR IMPORTS LTDA

CPF/CNPJ: 48111797000120

Telefone: (11) 2100-1233

E-mail: ESLUCAS@TERRA.COM.BR



DADOS DO VEÍCULO

Marca: AUDI

Modelo: Q3 1.4TFSI

Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2018

Cor: PRETA

Placa: [REDACTED]

Município: SAO CAETANO DO SUL-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 83.921

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Câmbio	Não Informado	[REDACTED]	Não Informado



ANÁLISE DOS ITENS

01 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

02 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

03 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

 OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

04.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

 ETA ASSOALHO - NÃO OBRIGATÓRIO (VEÍCULOS NACIONAIS ANT. 1989 E POST. 1999 E VEÍCULOS IMPORTADOS)

04.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

04.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

05 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

 COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

06.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

06.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

06.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

06.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

06.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

06.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

 VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

07.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

 PLACA DENTRO DOS PADRÕES

07.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ PLACA DENTRO DOS PADRÕES

08 - ESTRUTURA VEICULAR

- ✓ ALMA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ ALMA DO PARA CHOQUE TRASEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ ASSOALHO DO PORTA MALAS - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE ESTEPE - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL CORTA FOGO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL DIANTEIRO INFERIOR - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL TRASEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ SUPORTE DO RADIADOR - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TETO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES

09 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

CHASSI



DIANTEIRA 45°



MOTOR




PLACA



HODÔMETRO



CRLV



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA




TRASEIRA 45°



CAIXA DE AR ESQUERDA



LACRE



PAINEL TRASEIRO




ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAMBIO




ETIQUETA ETA MOTOR



TORRE AMORT. DIANTEIRA



TORRE AMORT. DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




PAINEL DIANTEIRO





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

- A Potência Vistorias Automotivas, não se responsabiliza por quaisquer modificações após a realização desta vistoria. A validade deste documento é apenas no exato momento da vistoria.
- Os itens analisados nesta vistoria observam apenas regiões visíveis, que podem ser analisadas sem a desmontagem de peças.
- Ressaltamos que: as companhias de seguros possuem seus próprios critérios de avaliação de risco para aceitação ou não da cobertura securitária. Por tanto informamos que o resultado desta vistoria independe da aceitação ou não da seguradora.
- Disponibilizamos na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa. No entanto, não nos responsabilizamos por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de base de terceiros.
- Não avaliamos a existência ou o funcionamento de bolsas de airbag dos veículos, nem verificamos a procedência da informação no hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.
- Os itens analisados nesta vistoria são apenas os indicados neste documento, de acordo com o serviço contratado, não abrangendo nenhum item que não esteja presente nesta vistoria.

POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO

CNPJ: 61.267.539/0001-04

Telefone: (11) 9773-29976

Endereço: Avenida Goiás, 2538
Santo Antônio - São Caetano do Sul/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a POTENCIA

VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	2018	ANO MODELO:	2018
MARCA / MODELO:	AUDI/Q3 1.4TFSI	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	UTILITARIO	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1395	POTÊNCIA:	150
CAPAC. DE CARGA:	47	CMT/PBT:	380/200
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	21/10/2025	DT LICENCIAMENTO:	[REDACTED]
MUNICIPIO PLACA:	SAO CAETANO DO SUL-SP	RENAVAM:	[REDACTED]
CHASSI:	[REDACTED]	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	[REDACTED]
------------------	---------------	-----------	------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	[REDACTED]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
--------------	-------------	--------------	-------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 130,16
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 0,00
MULTAS: 130,16

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: AUDI/Q3 1.4TFSI

ANO FAB/MODELO: 2018/2018

COR: Preta

COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

TIPO DE VEÍCULO: Utilitario

ESPÉCIE: Misto

MUNICÍPIO / UF: SAO CAETANO DO SUL / SP

UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:

POTÊNCIA: 150

CAMBIO:

CAP. MAX. TRAÇÃO: 380.0

CILINDRADAS: 1395

TIPO CARROCERIA: CARROCERIA FECHADA

SITUAÇÃO CHASSI: N

SITUAÇÃO VEÍCULO: S

NUMERO EIXOS: 2

PESO BRUTO TOTAL: 200.0

NUM. TERC. EIXO:

CAP. DE CARGA: 47.0

NUM. EIXO TRAS.:

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO

RENAINF (MULTAS): SIM

INDICADOR ALARME: NÃO

RECALL: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

RENAJUD: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

 **FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)**

IDENTIFICAÇÃO:

 **BAIXAR CSV**

RECALL

 **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.**

ROUBO E FURTO

 **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO**

 **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS**

LEILÃO

 **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.**

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 **NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.**

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 **FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!**

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.