Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP
Data: 22/09/2026 16:54:35
Nº Vistoria: [redacted]

[redacted]

UNIDADE: Vistori Vistoria Veicular

Solicitante: GB COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ [redacted]

Marca/Modelo: FIAT/TORO/ RANCH AT9 4X4

AnoFab/AnoMod: 2021/2022

Combustível: DIESEL

Cor: BRANCA

RENAVAM: [redacted]

Chassi (BIN): [redacted]

Motor (BIN) [redacted]

Placa: [redacted]

APROVADO

CRLV/CRV:

Chas [redacted]

Moto

Câmbio:

Nº do Lacre/QR code:

Hodômetro: 105803





IDENTIFICAÇÃO
APROVADO

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE
APROVADO

ANÁLISE EXTERNA
APROVADO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA
APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA
APROVADO

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA
APROVADO

Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP

Data: 22/09/2026 16:54:35

Nº Vistoria [redacted]

[redacted]

IDENTIFICAÇÃO

✓ Numeração do chassi	✓ Numeração do Motor	✓ Cadastro na bin do motor
✓ Originalidade do motor	✓ Placas	✓ Etiqueta Coluna
✓ Etiqueta motor		✓ Etiqueta piso

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

✓ Para brisa	✓ Vidro Porta diant. Esquerda	✓ Vidro Porta traseira Esquerda
✓ Traseiro	✓ Vidro Porta traseira Direita	✓ Vidro Porta dianteira Direita

ANÁLISE EXTERNA

✓ Estrutura		

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

✓ Pneus	✓ Luz de freio	✓ Luz de posição
✓ Luz de ré	✓ Setas	✓ Faróis
✓ Luz da placa	✓ Pisca alerta	✓ Limpador do para brisa
✓ Escapamento	✓ Cintos de segurança	✓ Suspensão
✓ Macaco/Chave de roda	✓ Encosto de cabeça	✓ Para sol interno - condutor
✓ Pneus / Estepe		✓ Freio de mão

ORIGINALIDADE DA PINTURA

✓ Capô	✓ Para lama dianteiro esquerdo	✓ Para lama dianteiro direito
✓ Coluna diant. Esquerda	✓ Coluna diant. Direita	✓ Teto
✓ Porta dianteira esquerda	✓ Porta dianteira direita	✓ Porta traseira esquerda
✓ Porta traseira direita	✓ Coluna traseira esquerda	✓ Coluna traseira direita
✓ Folha lateral traseira esquerda	✓ Folha lateral traseira direita	✓ Porta Malas

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

✓ Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto		

Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP
Data: 22/09/2026 16:54:35
Nº Vistoria [redacted]

[redacted]


FOTOS




Dianteira 45°



Traseira 45°



Lacre /QR code


Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Hodômetro


Placa Traseira


Eta Coluna


Eta/VIS do compartimento do motor


Gravação do VIS no vidro

Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP
Data: 22/09/2026 16:54:35
Nº Vistoria [redacted]

[redacted]

IDENTIFICAÇÃO

Numeração do chassi

✓ Analisado sem características aparentes de adulteração / confere com a BIN

Numeração do Motor

✓ Analisado sem características aparentes de adulteração

Cadastro na bin do motor

✓ Confere com a bin

Originalidade do motor

✓ Confere com o padrão do fabricante

Placas

✓ Bom estado

Etiqueta Coluna

✓ Original

Etiqueta motor

✓ Original

Etiqueta piso

✓ Original

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

Para brisa

✓ Original

Vidro Porta diant. Esquerda

✓ Original

Vidro Porta traseira Esquerda

✓ Original

Traseiro

✓ Original

Vidro Porta traseira Direita

✓ Original

Vidro Porta dianteira Direita

✓ Original

ANÁLISE EXTERNA

Estrutura

✓ O veículo analisado não apresentava cortes aparentes. Sem vestígios aparentes de colisão

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto

✓ Nada consta conforme a pesquisa em anexo

Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP

Data: 22/09/2026 16:54:35

Nº Vistoria: [redacted]


[redacted]

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

- **Pneus** -Bom
- **Luz de posição** -Operante
- **Setas** -Operante
- **Luz da placa** -Operante
- **Limpador do para brisa** -Operante
- **Cintos de segurança** -Operante
- **Macaco/Chave de roda** -Operante
- **Para sol interno - condutor** -Operante
- **Freio de mão** -Operante
- **Luz de freio** -Operante
- **Luz de ré** -Operante
- **Faróis** -Operante
- **Pisca alerta** -Operante
- **Escapamento** -Operante
- **Suspensão** -Operante
- **Encosto de cabeça** -Operante
- **Pneus / Estepe** -Operante

ORIGINALIDADE DA PINTURA

- **1 - Capô -** Pintura Original
- **2 - Para lama dianteiro esquerdo -** Pintura Original
- **3 - Para lama dianteiro direito -** Pintura Original
- **4 - Coluna diant. Esquerda -** Pintura Original
- **5 - Coluna diant. Direita -** Pintura Original
- **6 - Teto -** Pintura Original
- **7 - Porta dianteira esquerda -** Pintura Original
- **8 - Porta dianteira direita -** Pintura Original
- **9 - Porta traseira esquerda -** Pintura Original
- **10 - Porta traseira direita -** Pintura Original
- **11 - Coluna traseira esquerda -** Pintura Original
- **12 - Coluna traseira direita -** Pintura Original
- **13 - Folha lateral traseira esquerda -** Pintura Original
- **14 - Folha lateral traseira direita -** Pintura Original
- **15 - Porta Malas -** Pintura Original



Vistoria Cautelar

UNIDADE: Pirassununga/SP

Data: 22/09/2026 16:54:35

Nº Vistoria: [redacted]

[redacted]

OBSERVAÇÕES

[redacted]

IMPORTANTE

A presente vistoria veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a empresa não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (partes estruturais).

Não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa constar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Esta vistoria de procedência veicular é baseada na verificação do veículo, observando se existem e/ou existiram abalo (s) em sua estrutura.