Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

UNIDADE: Vistori Vistoria Veicular

[redacted]

Marca/Modelo: VW/T/ CROSS HL TSI

AnoFab/AnoMod: 2024/2025

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

RENAVAM: [redacted]

Chassi (BI [redacted]

Motor (BIN [redacted]

Placa [redacted]

APROVADO

CRLV/CRV:

Chas [redacted]

Moto [redacted]

Câmbio:

Nº do Lacre/QR code:





IDENTIFICAÇÃO

APROVADO

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

APROVADO

ANÁLISE EXTERNA

APROVADO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

APROVADO

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

APROVADO

[redacted]

Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

IDENTIFICAÇÃO

Numeração do chassi	Numeração do Motor	Cadastro na bin do motor
Originalidade do motor	Placas	Etiqueta Coluna
Etiqueta motor		Etiqueta piso

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

Para brisa	Vidro Porta diant. Esquerda	Vidro Porta traseira Esquerda
Traseiro	Vidro Porta traseira Direita	Vidro Porta dianteira Direita

ANÁLISE EXTERNA

Estrutura		

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

Pneus	Luz de freio	Luz de posição
Luz de ré	Setas	Faróis
Luz da placa	Pisca alerta	Limpador do para brisa
Escapamento	Cintos de segurança	Suspensão
Macaco/Chave de roda	Encosto de cabeça	Para sol interno - condutor
Pneus / Estepe		Freio de mão

ORIGINALIDADE DA PINTURA

Capô	Para lama dianteiro esquerdo	Para lama dianteiro direito
Coluna diant. Esquerda	Coluna diant. Direita	Teto
Porta dianteira esquerda	Porta dianteira direita	Porta traseira esquerda
Porta traseira direita	Coluna traseira esquerda	Coluna traseira direita
Folha lateral traseira esquerda	Folha lateral traseira direita	Porta Malas

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto		

[redacted]

Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°



CRV/CRLV



Lacre /QR code



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Hodômetro



Placa Traseira



Eta Coluna



Gravação do VIS no vidro

[redacted]

Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

IDENTIFICAÇÃO

Numeração do chassi

Analisado sem características aparentes de adulteração / confere com a BIN

Numeração do Motor

Analisado sem características aparentes de adulteração

Cadastro na bin do motor

Confere com a bin

Originalidade do motor

Confere com o padrão do fabricante

Placas

Bom estado

Etiqueta Coluna

Original

Etiqueta motor

Original

Etiqueta piso

Original

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

Para brisa

Original

Vidro Porta diant. Esquerda

Original

Vidro Porta traseira Esquerda

Original

Traseiro

Original

Vidro Porta traseira Direita

Original

Vidro Porta dianteira Direita

Original

ANÁLISE EXTERNA

Estrutura

O veículo analisado não apresentava cortes aparentes. Sem vestígios aparentes de colisão

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto

Nada consta conforme a pesquisa em anexo

[redacted]

Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

- **Pneus -**Bom
- **Luz de posição -**Operante
- **Setas -**Operante
- **Luz da placa -**Operante
- **Limpador do para brisa -**Operante
- **Cintos de segurança -**Operante
- **Macaco/Chave de roda -**Operante
- **Para sol interno - condutor -**Operante
- **Freio de mão -**Operante
- **Luz de freio -**Operante
- **Luz de ré -**Operante
- **Faróis -**Operante
- **Pisca alerta -**Operante
- **Escapamento -**Operante
- **Suspensão -**Operante
- **Encosto de cabeça -**Operante
- **Pneus / Estepe -**Operante

ORIGINALIDADE DA PINTURA

- **1 - Capô -** Pintura Original
- **2 - Para lama dianteiro esquerdo -** Pintura Original
- **3 - Para lama dianteiro direito -** Pintura Original
- **4 - Coluna diant. Esquerda -** Pintura Original
- **5 - Coluna diant. Direita -** Pintura Original
- **6 - Teto -** Pintura Original
- **7 - Porta dianteira esquerda -** Pintura Original
- **8 - Porta dianteira direita -** Pintura Original
- **9 - Porta traseira esquerda -** Pintura Original
- **10 - Porta traseira direita -** Pintura Original
- **11 - Coluna traseira esquerda -** Pintura Original
- **12 - Coluna traseira direita -** Pintura Original
- **13 - Folha lateral traseira esquerda -** Pintura Original
- **14 - Folha lateral traseira direita -** Pintura Original
- **15 - Porta Malas -** Pintura Original



[redacted]

Vistoria Cautelar

[redacted]

Data: 05/06/2026 09:14:24

[redacted]

[redacted]

OBSERVAÇÕES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IMPORTANTE

A presente vistoria veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a empresa não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (partes estruturais).

Não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa constar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Esta vistoria de procedência veicular é baseada na verificação do veículo, observando se existem e/ou existiram abalo (s) em sua estrutura.

[redacted]