



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI A3 SD 1.4TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022		AMARELA			44025
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	X ATENÇÃO	
410-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	412 Danificada
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	


OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DOC. DO VEÍCULO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA





ETIQUETA DO CHASSI

CHASSI




ETIQUETA DO MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

MOTOR





LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO





APROVADO

TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA





HODÔMETRO KM

ETIQUETA DO CINTO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

