




PARECER FINAL DA VISTORIA

CONFORME

Estrutura preservada dentro do padrão do fabricante.



Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Nº CHASSI:

Nº MOTOR:

PLACA:

MARCA / MODELO:

FIAT / TORO VOLCANO 2.4 AT

COR:

PRETA

COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO:

2018

ANO MODELO:

2019

SITUAÇÃO CHASSI:

CIRCULAÇÃO

INFORMAÇÕES BASEADAS NA CONSULTA AO VEÍCULO



LEILÃO



SINISTRO



ROUBO E
FURTO



RENAJUD



ALERTA DE
INDÍCIO



ESTRUTURA

SITUAÇÃO GERAL

✓ CONFORME

34

ITENS

⚠ CONFORME
(COM OBSERVAÇÃO)

1

ITENS

✗ NÃO CONFORME

0

ITENS



✓ CONFORME: 34
⚠ OBSERVAÇÃO: 1
✗ NÃO CONFORME: 0
TOTAL: 35 ITENS

ITENS ANALISADOS

14 IDENTIFICAÇÃO

- ✓ FOTO PLACA
- ✓ VIDRO FRONTAL
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO DIANTEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO DIREITO
- ✓ VIDRO DIANTEIRO DIREITO
- ✓ PAINEL HODOMETRO
- ✓ COMPARTIMENTO MOTOR
- ✓ MOTOR GRAVACAO
- ⚠ CAMBIO GRAVACAO
- ✓ ETIQUETA VIS MOTOR
- ✓ ETIQUETA VIS PORTA
- ✓ CHASSI GRAVACAO

6 ESTRUTURA

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA
- ✓ LONGARINA TRASEIRA
- ✓ LONGARINA TRASEIRA
- ✓ LONGARINA CENTRO
- ✓ LONGARINA CENTRO
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA

15 PINTURA E LATARIA

- ✓ FRENTE ESQUERDA
- ✓ TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ TRASEIRA DIREITA
- ✓ FRENTE DIREITA
- ✓ CAPO DIANTEIRO
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO
- ✓ PORTA DIANTEIRA
- ✓ PORTA TRASEIRA
- ✓ LATERAL TRASEIRA
- ✓ TAMPA TRASEIRA
- ✓ TETO
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO

FOTOS PRINCIPAIS




MOTOR GRAVACAO
✓ ORIGINAL




CHASSI GRAVACAO
✓ ORIGINAL



FRENTE ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



FRENTE DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES

IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VIDROS




Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR


Número do Laudo: VST-081D7A3B




FOTO PLACA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



PAINEL HODOMETRO
✓ ORIGINAL




ETIQUETA VIS MOTOR
✓ ORIGINAL




ETIQUETA VIS PORTA
✓ ORIGINAL




COMPARTIMENTO MOTOR
✓ ORIGINAL




CAMBIO GRAVACAO
✓ SEM ACESSO




VIDRO FRONTAL
✓ ORIGINAL




VIDRO TRASEIRO
✓ ORIGINAL




VIDRO DIANTEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL



VIDRO TRASEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL



LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [REDACTED]

FOTOS - ESTRUTURAL



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [REDACTED]

MODULO - ESTRUTURA

✓ ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK ✓
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK ✓
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK ✓
LONGARINA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK ✓
LONGARINA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK ✓
PAINEL CORTA-FOGO	OK ✓
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓
LONGARINA CENTRAL	NÃO APLICÁVEL ✓
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK ✓
CAIXA DO ESTEPE	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK ✓
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓
LONGARINA CENTRAL	NÃO APLICÁVEL ✓
ASSOALHO	
ASSOALHO LADO ESQUERDO	OK ✓
ASSOALHO LADO DIREITO	OK ✓



Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [REDACTED]

VISTORIA CAUTELAR: [REDACTED]

ANÁLISE ESTRUTURAL

DENTRO DOS PADRÕES D


LONGARINA DIANTEIRA
DIREITA

- NÃO APLICÁVEL

LONGARINA CENTRO
DIREITA

DENTRO DOS PADRÕES D

LONGARINA TRASEIRA
DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA
ESQUERDA


DENTRO DOS PADRÕES D

LONGARINA CENTRO
ESQUERDA

- NÃO APLICÁVEL

LONGARINA TRASEIRA
ESQUERDA

DENTRO DOS PADRÕES D



LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [REDACTED]

FOTOS - PINTURA E LATARIA



CAPO DIANTEIRO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TAMPA TRASEIRA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TETO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [REDACTED]

VISTORIA CAUTELAR [REDACTED]

ANÁLISE DE PINTURA



OBSERVAÇÕES DA PINTURA



Capô Dianteiro

PADRÃO DO FABRICANTE



Para-lama Dianteiro Direito

PADRÃO DO FABRICANTE



Para-lama Dianteiro Esquerdo

PADRÃO DO FABRICANTE



Porta Dianteira Direita

PADRÃO DO FABRICANTE



Porta Dianteira Esquerda

PADRÃO DO FABRICANTE



Porta Traseira Direita

PADRÃO DO FABRICANTE



Porta Traseira Esquerda

PADRÃO DO FABRICANTE



Lateral Traseira Direita

PADRÃO DO FABRICANTE



Lateral Traseira Esquerda

PADRÃO DO FABRICANTE



Teto

PADRÃO DO FABRICANTE



Tampa Traseira

PADRÃO DO FABRICANTE

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [REDACTED]

QUADRO RESUMO DE APONTAMENTOS E OBSERVAÇÕES

ITEM / COMPONENTE	STATUS / CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO / MOTIVO
CAMBIO GRAVACAO	SEM ACESSO	Apontamento registrado na inspeção visual.

■ PARECER TÉCNICO

Estrutura preservada dentro do padrão do fabricante.

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [REDACTED]

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes.

NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.

Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria.

O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação.

As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos.

Não obstante, o critério de avaliação bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Importante notar que NÃO são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios.

A análise de pintura é realizada através de medidores digitais que informam a espessura da camada de tinta, apenas em caráter informativo de retoques ou reparos expressivos em sua lataria, que não afetam a estrutura do veículo, NÃO apontamos pequenos riscos nem desgastes na pintura.


NÃO nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag.

A verificação da numeração da caixa de câmbio somente é realizada se tal item está aparente, sem a necessidade de desmontar partes do veículo que tornem a gravação obstruída.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo, sendo apenas registrado em caráter informativo a quilometragem aparente em seu painel de instrumentos.

Alguns itens obrigatórios e acessórios como pneus, setas, cintos e outros acessórios, são apenas informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, não sendo atestada calibração ou cumprimento de normas técnicas específicas.

A análise proposta é particular, restrita exclusivamente aos itens analisados e não à vistoria regulamentada pelo CONTRAN ou à perícia realizada pelo Instituto de Criminalística.





NACIONAL

PLACA

RENAVAM

CHASSI

ESTADO
SP

Placa		Procedência	NACIONAL
Chassi		Numero do Motor	
Renavam		Montagem	Não Informado
Cor	PRETA	Ano Modelo	2019
Ano Fabricação	2018	Marca/Modelo	FIAT/TORO VOLCANO 2.4 AT
Município	COSMOPOLIS	UF	SP
Capacidade de passageiros	5	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Potência	186	Especie	ESPECIAL
Carroceria	ABERTA/CABINE DUPLA	Nº Câmbio	Não Informado
Capacidade de Carga	Não informado	Cilindradas	2400
Remarcação do Chassi	Não	Tipo	Não Informado
Situação	✓ EM CIRCULACAO	Data última Atualização	09/07/2025
Emplacamento Eletrônico	Não Informado		

👁 Informações Relevantes

Queixa de Roubo e/ou Furto ✓ VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO

Situação	✓ EM CIRCULACAO	Recall	Não Informado
Ind. Restrições	Não informado	Restrição Renajud	NÃO
Restrição RFB	Não Informado	Restrição01	NADA CONSTA
Restrição02	NADA CONSTA	Restrição03	NADA CONSTA
Restrição04	NADA CONSTA	Data Limite Restrição Tributária	Não informado
Placa Mercosul	Não Informado		

📅 Histórico Roubo e Furto *

Placa		Procedência	Não informado
Chassi	Não informado	Cor	Não informado
Ano Fabricação	Não informado	Ano Modelo	Não informado
Marca/Modelo	Não informado	Município	Não informado

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

📅 Base Estadual **

Placa		Procedencia	NACIONAL
Chassi		Motor	
Renavam		Data de emissão do CRV	2024-03-04

Indica débitos IPVA licenciamento	Não informado	Indica débitos em multas	Não informado
Cor	PRETA	ANO FAB/MOD	2018/2019
Município/UF	COSMOPOLIS/SP	Marca	FIAT/TORO VOLCANO 2.4 AT
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Potência	186
Capacidade de carga	Não informado	Espécie	ESPECIAL
Carroceria	Não informado	Tipo de carroceria	ABERTA/CABINE DUPLA
Câmbio	Não Informado	Eixos	Não informado
Cilindradas	2400	Situação chassi	✓ NÃO INFORMADO
PBT	2.45	Categoria	PARTICULAR
Tipo do veículo	CAMINHONETE	CMT	2.85
Situação	✓ EM CIRCULACAO	Roubo/furto	⚠ Não Possui

👁 Informações Relevantes

Comunicação de Venda	Não Possui	DPVAT	Não informado
IPVA	Não informado	DERSA	Não informado
DER	Não informado	DETRAN	Não informado
CETESB	Não informado	Municipais	Não informado
Polícia Rodoviária Federal	Não informado	Débito Licenciamento	Não informado
Data Licenciamento	Não informado	Exercício Licenciamento	Não informado
Débito Multas	0,00	Restrições Administrativas	Não informado
Restrições BloqueioGuincho	Não informado	Restrições Furto	Não Possui
Restrições InspAmbiental	Não informado	Restrições Judicial	Não informado
Restrições Renajud	Não Possui	Restrições Tributária	Não informado
Restrições Financeiras	Não informado	Restrição 1	SEM RESTRICAO
Restrição 2	SEM RESTRICAO	Restrição 3	SEM RESTRICAO
Restrição 4	SEM RESTRICAO		

👤 Informações de Proprietário

Anterior	Não informado	Atual	
----------	---------------	-------	--

🔍 Decodificador de Chassi

✓ CHASSI NÃO POSSUÍ IRREGULARIDADES

Chassi		ANO MOD	2019
Combustível	Flex	Marca	FIAT
Modelo	TORO VOLCANO 2.4 AT	Veículo	Não informado
Versão	VOLCANO A	Motor	2.4
COD. Categoria	3	Categoria	UTILITARIO
Local fabricação	Não informado	Origem	NACIONAL
País	BRASIL	Região	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

📈 Precificador I - FIPE

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R\$
001507-5	Flex	Fiat	Toro Volcano 2.4 16V Flex Aut.	R\$ 94.779,00

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R\$
001507-5	Gasolina	Fiat	Toro Volcano 2.4 16V Flex Aut.	R\$ 94.779,00

Histórico de Laudos

VEÍCULO NÃO POSSUÍ LAUDO EM NOSSA PLATAFORMA

SENATRAN Detalhado Informações - Online

Placa		Renavam	
Tipo do proprietário	1 - FISICA	Documento Proprietario	
Proprietario	JOAO ALVES NOGUEIRA	Chassi	
Tipo	23 - CAMINHONETE	Espécie	ESPECIAL
Numero Carroceria	Não informado	Tipo da Carroceria	134 - ABERTA/CABINE DUPLA
Categoria	PARTICULAR	Combustível	16 - ALCOOL/GASOLINA
Marca / Modelo	213709 - FIAT/TORO VOLCANO 2.4 AT	Cambio	Não Informado
Motor		Ano de Fabricacao	2018
Ano de Modelo	2019	Cor	11 - PRETA
Lotação	5	Potencia	186
Cilindradas	2400	Tipo de arrendatário	Não informado
Nome do Arrendatario	Não informado	Documento do arrendatario	Não informado
Procedência	NACIONAL	Nº Serie Chassi	Não informado
CMC	0.75	CMT	2.85
PBT	2.45	Placa novo modelo	Não
Situação	✓ EM CIRCULACAO	Remarcação Chassi	✓ NÃO INFORMADO
Eixo Auxiliar	Não informado	Eixo Traseiro	Não informado
Município de Emplacamento	6357 - COSMOPOLIS	Quantidade de eixos	0
UF de jurisdição	SP	Data de emissão CRV	04/03/2024
Data Ultima Atualizacao	Não informado	Natureza Faturado	Não informado
UF Faturado	Não informado	Natureza do importador	Não informado
Documento do importandor	Não informado	País tranferência	Não informado
Documento do proprietário indicado	Não informado	Declaração de importação	Não informado
Identificação do faturamento	Não informado	Identificação do importador	Não informado
Possuidor		Documento do proprietario indicado	Não informado
Registro Aduaneiro	Não informado	Permite Baixar CRV Digital?	Não

SENATRAN Detalhado Restrições - Online

Possui Leilão	Não	Possui Multa Renainf	Não
Possui Pendência de emissão	Não	Possui restrição RENAJUD	Não
Possui Restrição RFB	Não informado	Órgão RFB	Não informado
Restricao 1	- SEM RESTRICAO	Restricao 2	- SEM RESTRICAO

Restricao 3	- SEM RESTRICAO	Restricao 4	- SEM RESTRICAO
Alarme	Não		
Certificados de seguro de veículo emitidos			
Nenhum registro encontrado.			

Detalhes de Roubo/Furto
i NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE ROUBO / FURTO

Detalhes de Multa Renainf
i NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE MULTA RENAINF
🚗 Comunicado de Venda - Online
i NENHUM REGISTRO ENCONTRADO
🔧 Recall
<p>✓ O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>

Esta consulta é válida somente para Recalls de veículos divulgados pelas montadoras a partir de 17/03/2011

🏠 SSP - Cortesia			
Dados Veículo			
Placa		Marca / Modelo	FIAT/TORO VOLCANO 2.4 AT
Cor	PRETA	Renavam	
Ano fabricação	2018	Chassi	
Ano modelo	2019	Tipo	CAMINHONETE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA		
Multas			
Nenhum registro encontrado.			
IPVA			
Nenhum registro encontrado.			
Licenciamento			
Vencimento	Total		
31/07/2026	R\$ 188,45		

Vistorias	
Data de realização	Quilometragem informada
05/02/2024	69123 km
18/01/2021	24638 km

Restrições			
Bloqueio de furto/roubo	Nada consta	Restrição tributária	Nada consta
Restrição financeira	Nada consta	Restrição administrativa	Nada consta
Restrição judicial	Não Consta Bloqueio Judicial - Renajud	Restrição por veículo guinchado	Nada consta

IPVA - Secretaria de Fazenda

Placa		Renavam	
Espécie	ESPECIAL	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT/TORO VOLCANO 2.4 AT	Tipo	CAMINHONET
Faixa IPVA		Passageiros	5
Ano de fabricação	2018	Carroceria	TRGRANT CL
Município	COSMOPOLIS	Último licenciamento	2025
Combustível	ALCO/GASOL	Data da Venda	-
Data da Comunicação	-		

DPVATs

Nenhum registro encontrado.

IPVA

Base calculo	R\$ 86.421,00	Aliquota	R\$ 0,40
Apurado	R\$ 3.456,84	Credito Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00
Devido	R\$ 3.456,84	Pagamento efetuado	R\$ 3.353,13
Descontos	R\$ 103,71	Saldo devido	R\$ 0,00
Acrescimos	R\$ 0,00	Competência	-
Valor	R\$ 0,00		

Pagamentos de Débitos

Modalidade Disponível	Vencimento	(Pague com código Renavam ou por meio do QR Code Pix)	Valor
1ª Parcela			R\$ 0,00
2ª Parcela			R\$ 0,00
3ª Parcela			R\$ 0,00
4ª Parcela			R\$ 0,00
5ª Parcela			R\$ 0,00

Pagamentos Efetuados 2026

Data Pagamento	Valor	Imposto	Juros	Multa	Valor Restituição	Valor Não Restituível
09/01/2026	R\$ 3.353,13	R\$ 3.353,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

IPVA não inscritos

Nenhum registro encontrado.

Licenciamentos

Exercício	Valor
2026	R\$ 188,45

Multas

Nenhum registro encontrado.

Dividas Ativas

✓ DOCUMENTO NÃO POSSUÍ DÍVIDA ATIVA

Base Histórica de Indício de Sinistro

! NÃO POSSUI SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NA BASE HISTÓRICA DESTESISTEMA

Sinistro - Base On-line

FORNECEDOR INDISPONÍVEL

Ofertas de Leilão

✓ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 1

Ofertas de Leilão *

✓ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 2

As informações de leilões são captadas por empresas privadas e não de órgãos públicos como Detran e Denatran. Essas empresas não obtém 100% de informações de leilões. Sendo assim não há destas empresas garantia pelas informações de captação de leilão.

Leilão Corporativo - Remarketing Automotivo / Venda Direta (Cortesia)

✓ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE REMARKETING AUTOMOTIVO

[OP] Análise Técnica de Informações

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da contratada limita-se a transmitir fielmente as informações oriundas das bases de Negativação, Protesto Cartoriais e sobre veículos automotores registrados em base de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62**. Em caso de dúvida ou divergência, consulta diretamente o órgão competente. O CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62**, declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras. Devido as informações **DPVAT** (Histórico de Proprietários), que ficou indisponível desde 12/07/2018 no mercado de informações veiculares e o Sinistro de Indenização Integral fornecido pela **FENASEG/CNSEG** desde 18/07/2018, não há como a empresa vistoriadora e fornecedor da consulta, se responsabilizar por informações de Sinistro de Indenização Integral.