

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

HONDA/HR-V EXL CVT/HONDA/HR-V EXL CVT
2015/ 2016 - CINZA - ALCOOL/GASOLINA



APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

TIPO VEÍCULO: Automóvel

RENAVAM:

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

MUNICÍPIO/UF: CASCAVEL/PR

ESPÉCIE:

NÃO INFORMADO

CATEGORIA:

NÃO INFORMADO

CAPACIDADE:

NÃO INFORMADO

PBT:

CILINDRADA:

POTÊNCIA:

DADOS COLETADOS

CRLV: NÃO APRESENTADO

HODÔMETRO: 163.492

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: Cascavel/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



- ✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.
- ✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



- ✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.
- ✓ 074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.



ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 128 - Não original

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

Lacre e/ou Arame

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.


PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 246.4 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Cardados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita [REDACTED]


✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou locadoras e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Para lama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.



Observações

NO ATO DA PERICIA O VEICULO ENCONTRA-SE COM AVARIAS (RISCOS) EM ALGUMAS PEÇAS DA LATARIA.

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

QUADRO RESUMO

✖ RESTRIÇÕES: SIM	✖ DÉBITOS: SIM
✔ LEILÃO 1: NÃO	✔ LEILÃO 2: NÃO
✔ LEILÃO 3: NÃO	✔ VENDA DIRETA: NÃO
✔ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✔ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✔ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✔ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✔ SINISTRO: NÃO	✔ SITUAÇÃO: CIRCULACAO

BIN + RF



PLACA:	
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	CINZA	ANO FAB/MOD	2015/2016
MARCA/MODELO	HONDA/HR-V EXL CVT	UF/MUNICIPIO	PR/CASCADEL
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA		TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NAO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	CIRCULACAO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	17/11/2016	DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		CHASSI:	
UF FATURADO:	PR	DOC FATURADO:	
COR:	CINZA	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	ANO FAB/MOD:	2015/2016

POTENCIA:		CILINDRADAS:	
MOTOR:		CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:		CMT:	

✔ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2015/2016	MUNICÍPIO/UF:	CASCADEL/PR
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	0
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	V EXL CVT	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRIÇÕES

✖ CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✖ CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:		VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:		VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	
-----------	---------------	--------	--

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			✔OK

MOTOR			✓OK
COR	CINZA	CINZA	✓OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓OK

GRAVAME

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2015 / 2015
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	PR
DATA DO GRAVAME:	28/04/2015	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	16/07/2015-16:12:12

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2015 / 2016
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	PR
DATA DO GRAVAME:	18/10/2016	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	02/10/2019-06:22:06

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

RESTRIÇÃO PGFN

✓ NENHUM REGISTRO

PROCESSO EXTRAJUDICIAL

✓ NENHUM REGISTRO

✓ NENHUM REGISTRO

DECODIFICADOR

CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	HONDA	MODELO:	HR-V EXL CVT
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:		VERSÃO:	EXL CVT

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
	HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT.	R\$ 84.507,00
	HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT.	R\$ 84.507,00

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
PR		2026	
PR		2025	
PR		2024	
PR		2023	
PR		2022	
PR		2021	
PR		2020	
PR		2019	
PR		2018	
PR		2017	
PR		2016	
PR		2015	

DETRAN

✖ CONSTAM DÉBITOS OU RESTRIÇÕES

PLACA:		RENAVAM:	
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	ANO DO MODELO:	2015/2016
COR:	CINZA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
CATEGORIA:	PARTICULAR	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
MUNICÍPIO:	CASCADEL / PR	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
DATA:	31/08/2026 00:00:00	HORA:	
FINANCIAMENTO:	ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO HONDA SA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

RESUMO

DESCRIÇÃO:	IPVA	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO	VALOR:	
DESCRIÇÃO:	MULTAS	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TOTAL	VALOR:	

LICENCIAMENTO

DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO 2026	VENCIMENTO:	09/10/2026
VALOR:		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

FINANCIAMENTO

NOME DA FINANCEIRA:		TIPO DE FINANCIAMENTO DA RESTRIÇÃO:	ALIENACAO FIDUCIARIA
SITUAÇÃO DA RESTRIÇÃO:	RESTRIÇÃO BAIXADA (QUITADA)	NOME DO CONTRATANTE:	
NÚMERO DO CONTRATO:		DATA DO CONTRATO:	18/10/2016
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	02/10/2019 06:21:51	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

SEGURANÇA VEÍCULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

RECALL

VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL

RESTRIÇÃO RFB

VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO RFB ATIVA

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO	
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM
EXPEDIÇÃO	31/08/2026, ÀS 13:53:35
NOME	
TOTAL DE PROCESSOS	

LINK DA CERTIDÃO

[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://COMPROVANTES-](https://comprovantestest.com.br)

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. A NOSSA RESPONSABILIDADE LIMITA-SE A TRANSMITIR FIELMENTE AS INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM BASES DE DADOS PÚBLICAS E PRIVADAS DETENTORAS DAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA CONSULTA SÃO AS QUE ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA NAS BASES DE DADOS PÚBLICAS OU PRIVADAS, CABENDO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA, CONSULTAR DIRETAMENTE O ÓRGÃO COMPETENTE. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DECLARA TER CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESSA CONSULTA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PRUDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO ÚNICA PARA VISTORIA OU COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO. O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES VEICULARES VIA CONSULTA ELETRÔNICA JAMAIS PODE SUBSTITUIR A CONSULTA DO ÓRGÃO OFICIAL ESPECIALMENTE PELO FATO DE QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER ACRESCIDAS, MODIFICADAS OU RETIRADAS DE FORMA "ON-LINE" PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS.

HONDA/HR-V EXL CVT

CARACTERÍSTICAS:

CONSULTA:PREMIUM

ANO/FAB:2015	ANO/MOD:2016	UF FATURADO:PR	MODELO:HONDA/HR-V EXL CVT
TIPO/MODELO:Automovel	COR:Cinza	MARCA:HONDA	COMBUSTÍVEL:ALCOOL / GASOLINA

INFORMAÇÕES:

STATUS: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS

PASSAGEM POR:

CIA: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS DOCUMENTO: NADA CONSTA DATA: NADA CONSTA

OCORRÊNCIA:

INDICADOR:---

ESTE VEÍCULO JÁ PASSOU POR AQUI:

DATA DA CONSULTA:31/08/2026 14:04

COMPANHIAS

PORCENTAGEM

STATUS

Allianz

100%



Yelum

100%



SUHAI

100%



ZURICH

100%



AVISO:

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.