[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Dádiva
VISTORIAS

REPROVADO
REPROVADO

[redacted]

Rede AgraMax VISTORIAS

vistoria cautelar

Dádiva VISTORIAS

	Placa: [redacted]	Cor: **CINZA**	Ano de fabricação: **2025**	Data da vistoria: **01/06/2026**	
	UF: **MG**	Capacidade:	Ano do modelo: **2026**	Fabricante: **I**	
Modelo: **PORSCHE 911 CARRERAGTS**	Combustível: **GAS/ELETR**	Km: **1981**	Renavam: [redacted]	Câmbio:	Motor:
Chassi: [redacted]	Vistoriador:		Unidade:		

Conclusão gráfica

Consultas (11 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe

Pintura (8 itens verificados)

- Capô
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

[redacted]

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante


Peça	Análise	Peça	Análise

[redacted]

vistoria cautelar

Dádiva VISTORIAS

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Pintura Original | Repintura | Avariado | Reparado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	**2 -** Tampa Do Porta Malas		Original
3 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	**4 -** Porta Dianteira Direita		Original
5 - Porta Dianteira Esquerda		Original	**6 -** Paralama Dianteiro Direito		Original
7 - Lateral Traseira Esquerda		Original	**8 -** Lateral Traseira Direita		Original

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

Dádiva VISTORIAS

vistoria cautelar

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo)


- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo)

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Análise de originalidade de pintura

TETO
VIDRO

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
NÃO APRESENTADO
Documento apresentado é inválido

Observações

VISTORIA REALIZADA SEM O CRLV.

vistoria cautelar

Dádiva VISTORIAS

Fotos



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA




TETO

vistoria cautelar


Fotos



Placa




LACRE PLACA / QR CODE




PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA BATENTE PORTA


vistoria cautelar

Fotos



[redacted]
PLAQUETA DE FABRICAÇÃO


[redacted]
ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR


[redacted]
GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



[redacted]
GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO


[redacted]
GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



[redacted]
GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA

vistoria cautelar

Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

vistoria cautelar

Dádiva VISTORIAS


Fotos




CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)




LEITURA VIO PLACA 1



LEITURA VIO PLACA 2




PLAQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI

vistoria cautelar


Fotos


[redacted]

ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA


[redacted]

ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE DA PORTA


[redacted]

ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ

REPROVADO

REPROVADO

CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/06/2026 [redacted]

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS [redacted]

Nome fant[redacted]

Endereço: [redacted]





EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.

CONSULTADO EM: 01/06/2026 ÀS 10:09 [redacted]

Dádiva® VISTORIAS

LOGO

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2025/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS ✓	BASE NACIONAL ✓	AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES ✓	PARECER TÉCNICO ✓	RENAINF ✓	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO ✓	CRED GRAVAME 2 ✓	LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
LEILÃO PLUS ✓	INDÍCIO DE SINISTRO ✓	DECODIFICADOR + FIPE ✓					

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]

COR: CINZA

TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

[redacted]

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA [redacted]	**MUNÍCIPIO:** NOVA LIMA
CHASS [redacted]	**UF:** MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/10/2025	**COR:** CINZA
MARCA: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	**ANO DE FABRICAÇÃO:** 2025
ANO DO MODELO: 2026	**COMBUSTÍVEL:** GAS/ELETR
TIPO: AUTOMOVEL	**CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

[redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	**RESTRIÇÃO 2:**
RESTRIÇÃO 3:	**RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	**DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

BASE NACIONAL

PLACA [redacted]

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASS [redacted]

N° DO MOT [redacted]

RENAV [redacted]

COR: CINZA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026

MUNICÍPIO/UF: NOVA LIMA/MG

QTD. DE PASSAGEIROS [redacted]

CAPACIDADE DE CARGA:

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO [redacted]

N° DE EIXOS: 0

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: [redacted]

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: [redacted]

COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR

MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE 911 CARRERAGTS

PBT: [redacted]

POTÊNCIA [redacted]

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

[redacted]

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG

FABRICANTE: DESCONHECIDO

MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADA [redacted]

POTÊNCIA [redacted]

Nº DE EIXOS [redacted]

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA:

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: [redacted]

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	**N° DO MOTOR (FABI** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:** [redacted]
MONTAGEM [redacted]	**CARROCERIA/TIPO:** [redacted]
PESO BRUT [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÁ [redacted]	**RENAVAM** [redacted]

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 01/06/2026

SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

[redacted] | **FABRICANTE:** DESCONHECIDO

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025 | **ANO DO MODELO:** 2026

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO | **QUANTIDADE DE EIXOS:** 0

TIPO DA CARROCERIA: COUPE | **REGIÃO GEOGRÁFICA:** ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

PAÍS: ALEMANHA | **LOCAL DA FÁBRICA:**

MARCA: PORSCHE | **MODELO** [redacted]

VERSÃO: | **MOTOR:** [redacted]

PESO BRU [redacted]

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO [redacted]

COMBUSTÍVEL: G | **MARCA:** PORSCHE | **MODELO:** 911 CARRERA S CABRIOLET 3.0 (991/992)

[redacted]

COMBUSTÍVEL: G | **MARCA:** PORSCHE | **MODELO:** 911 CARRERA S COUPE 3.0 (991/992)

SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE [redacted]



VALOR ATUAL


R$ 1.378.451,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.72%

CÓDIGO FIP [redacted]





VALOR ATUAL

R$ 1.154.545,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

1.70%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
01/06/2026	1981	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.