

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS





Modelo:
PORSCHE CAYENNE GTS

Chassi:

Combustível:
GASOLINA

Vistoriador:

Placa:

UF:
MG

Km:
9772

Cor:
CINZA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2025

Ano do modelo:
2025

Câmbio:

Unidade:

Data da vistoria:
13/10/2026

Fabricante:
I PORSCHE

Motor:

Conclusão gráfica



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro



Pintura (11 itens verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise


Peça

Análise

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			


Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Análise de originalidade de pintura

Porta dianteira direita

NF

PORTA TRASEIRA DIREITA

NF

TAMPA TRASEIRA

NF

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

NF

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

NF

TETO

NF

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

NF

Lateral Direita

NF

Lateral Esquerda

NF

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

NF

CAPÔ

NF

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV


CRLV/CRV

Em conformidade

Observações

VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO DE 2025.

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ÂNGULO-RETO



LATERAL DIREITA

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Fotos




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)




GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



Fotos



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

Dados da Estampagem


Placa	Número de Série do Chassi	UF de Estampagem	Município de Estampagem	Tipo de Placa	Situação da Placa	Data/hora da Estampagem	Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 1

Dados da Estampagem

Placa	Número de Série do QR Code	UF de Estampagem	Município de Estampagem	Tipo de Placa	Situação da Placa	Data/hora da Estampagem	Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 2



ETIQUETA VIN/CHASSI





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 13/10/2026

Marca/modelo: I PORSCHE/PORSCHE CAYENNE GTS

Nome fa

Endereço



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado não contempla avaliação de mecânica (motor e câmbio), parte elétrica, suspensão, acessórios, estética geral ou aferição de quilometragem. A vistoria não garante a inexistência de fraudes, adulterações, vícios ocultos ou irregularidades não identificáveis pelos procedimentos realizados ou pelas bases consultadas. O resultado refere-se exclusivamente às condições verificadas na data da vistoria.







RESULTADO ENCONTRADO PARA:
MARCA/MODELO:
I/PORSCHE CAYENNE GTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2025/2025

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS

3 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 DÁDIVA - CONSULTA SIMPLES 	 CRED PARECER TEC. 	 RENAINF 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

	COR: CINZA	TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	

OUTROS ESTADOS

	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MG
	UF: MG
PROCEDÊNCIA:	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	COR: CINZA
MARCA: I PORSCHE / PORSCHE CAYENNE GTS	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO:	CATEGORIA:

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS



RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI		Nº DO MOTOR	
RENAVAM		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2025
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:	
CAPACIDADE DE CARGA:		ESPÉCIE:	MISTO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMBIO	
Nº DE EIXOS:	0	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADA	
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	AUTO
SUB SEGMENTO:	AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
CMT		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	PORSCHE/I/PORSCHE CAYENNE GTS	PBT	
POTÊNCIA		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

DÁDIVA - CONSULTA SIMPLES

ORIGEM EMPLACAMENTO:	MINAS GERAIS	MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE:	PORSCHE	MARCA/MODELO:	I/PORSCHE CAYENNE GTS
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2025
TIPO:	UTILITARIO	ESPÉCIE:	MISTO
CILINDRADAS		POTÊNCIA	
Nº DE EIXOS:		EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA:		SEGMENTO:	AUTO
SUB SEGMENTO:	AU - SUVS	PASSAGEIROS:	
SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	Nº DO MOTOR (FAB	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO:	-	CAIXA DE CAMBIO:	
MONTAGEM:		CARROCERIA/TIPO	
PESO BRUTO		TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		RENAVAM:	

Ajude a identificar a versão

Não foi possível confirmar o modelo automaticamente. Escolha a versão que melhor corresponde ao veículo.

Escolher versão

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 13/10/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLA	
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2025
CMC	CMT
TIPO CARROCERIA CÓD	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS	COMBUSTÍVE
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	COR CÓDIGO:
COR: CINZA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GTS	MUNICÍPIO EMPLACAMENT
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS: 0
PBT:	POTÊNCIA
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁ	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO: UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: [REDACTED]
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 07/07/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUM: [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: [REDACTED]	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2	
PLACA:	MUNICÍPIO: 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	UF DA PLACA: MG
CHASSI: [REDACTED]	ANO DE FABRICAÇÃO: [REDACTED]
ANO MODELO: [REDACTED]	CÓDIGO DO AGENTE: [REDACTED]
DOCUMENTO: [REDACTED]	NOME DO AGENTE: [REDACTED]
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	N° DO CONTRATO: [REDACTED]
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/07/2025	DOCUMENTO FINANCIADO: [REDACTED]

NOME DO FINANCIADO:

N° DA RESTRIÇÃO:

DATA DE INCLUSÃO:

DATA DA EMISSÃO:

UF DO GRAVAME:



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
13/10/2026	9772	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

