AutoConfiar

Vistoriado

Vistori[redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Resumo Geral
Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45º Frontal


[redacted]

45º Traseira


[redacted]

Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento ⚠	Veículo possui multas ⚠	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veícular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 0/39 — **A**

Ruim | Regular | Bom | **Ótimo**

Apontamentos principais: ● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

Pintura/Lataria
Itens: 0/12 — **A**

Ruim | Regular | Bom | **Ótimo**

Apontamentos de lataria: ● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

AutoConfiar

Vistoriado

Vistoria - [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA [redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: [redacted]	Marca/Modelo VOLKSWAGEN UP CROSS SA	Motor: [redacted]	Cor: VERMELHA			
Cambio: *******	Cilindradas: *******	Carroceria: *******	Especie: *******	Ano Produção: 2015	Ano Modelo: 2016	Renavam: [redacted]	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: [redacted]
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: BRASILIA	
Estado da Placa: DF	Comunicação de Vendas ****	Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: *****		

Itens consultados e restrições - Realizado em 22/06/2026 -16:09

	Item	Status
👁	Restrição:	Nada Consta
👁	DPVAT:	Nada Consta
👁	Licenciamento:	Nada Consta
👁	Multas:	Detectado
👁	IPVA:	Nada Consta

	Item	Status
👁	Leilão:	Nada Consta
👁	Indício de Sinistro:	Nada Consta
👁	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
👁	Divergência n° Motor:	Nada Consta

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Não consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

AutoConfiar

Vistoriado

Vistoria [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45º Frontal



45º Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

AutoConfiar

Vistoriado

Vistoria - [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]


Estado da peça: Nada Consta | Recuperado | Reparado | Repintado | Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.

Pintura e Lataria
100% Class A

Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistoria - [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015

[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capo



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistor[redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Paralama Dianteiro Esquerdo



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

AutoConfiar

Vistoriado

Vistoria [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015

[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]


[redacted]

Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.

Nível de Estrutura
100% Class **A**

Estado da peça: Nada Consta · Recuperado · Reparado · Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistoria [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015

[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]


[redacted]

Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistoria - [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor




Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistoria - [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015

[redacted]

[redacted]


[redacted]

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


CRLV




Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1




Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Painel Traseiro



Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**

Vistoria [redacted]

22/06/2026 16:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 156.957
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
[redacted]

Vistoria realizada por:

[redacted]

[redacted]

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

COMENTÁRIO TÉCNICO:

[redacted]

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodrômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **PmaxAuto** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.**