SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número: [redacted] **Emissão**: 25/08/2026

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

CLIENTE

[redacted]

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Marca/Modelo	FORD FORD RANGER LTDPCD3D4A	**Ano/Fabricação**	2023/2024
Cor	VERMELHA	**Cidade/UF**	Santa Rosa de Viterbo/SP
Chassi cadastrado	[redacted]	**Chassi vistoriado**	[redacted]
Motor cadastrado		**Motor vistoriado**	
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	**Câmbio vistoriado**	**NÃOAVALIADO**
Carroceria cadastrado		**Carroceria vistoriado**	





RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	**Bom estado**	**Compartimento do motor**	**Bom**
Lateral esquerda	**Original**	**Lateral direita**	**Original**
Lacre da Placa	**Original**	**Número do Motor**	**Original**
Número do Chassi	**Original**	**Torre Direita**	**Original**
Torre Esquerda	**Original**	**Longarina Dianteira Esquerda**	**Original**
Longarina Dianteira Direita	**Original**	**Longarina Traseira Direita**	**Original**
Longarina Traseira Esquerda	**Original**	**Placa**	**Original**
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	**Trocado**	**Vidro da porta dianteira direita**	**Original**
Vidro da porta traseira direita	**Original**	**Vidro traseiro(Vigia)**	**Original**
Vidro da porta traseira esquerda	**Original**	**Vidro da porta dianteira esquerda**	**Original**
Etiqueta do Motor	**Original**	**Etiqueta do Batente da Porta**	**Original**
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	**Original**	**Etiqueta do Cinto de Segurança**	**Original**
Assoalho	**Original**	**Passou por algum leilão**	**Não**
Histórico de Roubo ou Furto?	**Não**	**Tem Restrição Judicial/Financeira?**	**Não**

Passou por algum sinistro	**Não**

OBSERVAÇÃO

Aprovado

TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substituí, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que implequem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.

VISTORIADOR: [redacted]



Painel Interno



Compartimento do motor



Lateral esquerda




Lateral direita



Lacre da Placa QR CODE



Hodômetro 49874



Número do Moto [redacted]



Número do Chassi [redacted]



Torre Direita




Torre Esquerda


[redacted]

Longarina Dianteira Esquerda




Longarina Dianteira Direita


[redacted]

Longarina Traseira Direita


[redacted]

Longarina Traseira Esquerda



Placa [redacted]


[redacted]


Vidro dianteiro(Pára-Brisa)




Vidro da porta dianteira direita




Vidro da porta traseira direita




Vidro traseiro(Vigia)



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda



Etiqueta do Motor



Etiqueta do Batente da Porta



Etiqueta do Cinto de Segurança



Assoalho



Foto Extra 12



Foto Extra 13



Foto Extra 14



Porta Malas



Foto Extra 16