PLENA VISAO UNIDADE JUNDIAI - SP
CNPJ: 24.933.757/0001-04
ENDEREÇO: RUA LUIZ SALOMAO, 295
TELEFONE: (11) 4522-7641
DATA LAUDO: 11/08/2026 11:15:21

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	DAHRUJ JEEP JUNDIAI

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]			1	ALCOOL/GASOLINA		TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2018	2018		PRETA	[redacted]		108805

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
−	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
−	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a A AUTENTICA VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

DIANTEIRA

TRASEIRA

LACRE DA PLACA

PLACAS TRÁS

HODÔMETRO KM

ETIQUETA DO CINTO



CHASSI

ETIQUETA DO CHASSI

MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO DIREITO

COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

ACESSÓRIOS

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LATERAL ESQUERDA

LATERAL DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

Vistoriador

[redacted]