visãototal
vistoria veicular

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

[redacted]

LOJISTA / PARCEIRO [redacted]

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	I	**MODELO/VERSÃO:**	CHEV TRACKER PREMIER
ANO FAB./MODELO:	2018/2019	**COR:**	PRATA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	JUNDIAI-SP
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	Não Informado	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	Não Informado	**KM:**	70958

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

403 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

518 - ORIGINAL

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

629 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA

645 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

703 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROÇARIA.
710 - POSSUI AVARIA E/ OU REPARO QUE NÃO AFETA A ESTRUTURA DA CARROÇARIA.

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PARA-LAMA DIANTEIRO INTERNO DIREITO REPARADO.

RODRIGO PORTELA CARVALHO
CNPJ: 33.580.222/0001-80
Telefone: (11) 2614-2858
Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[redacted]

Eu, DZ MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

LOJISTA / PARCEI [redacted]

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuíndo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RODRIGO PORTELA CARVALHO não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RODRIGO PORTELA CARVALHO
CNPJ: 33.580.222/0001-80
Telefone: (11) 2614-2858
Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[redacted]

Eu, DZ MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

LOJISTA / PARCEIRO [redacted]

	DIANTEIRA	TRASEIRA
		

CHASSI	MOTOR	HODÔMETRO
		

GRAVAÇÃO DOS VIDROS	PLAQUETA FABRICAÇÃO	CINTO DE SEGURANÇA
		

TORRE AMORTECEDOR LADO	TORRE AMORTECEDOR LADO	DOCUMENTO DO VEICULO

RODRIGO PORTELA CARVALHO

CNPJ: 33.580.222/0001-80
Telefone: (11) 2614-2858
Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[redacted]

Eu, DZ MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

LOJISTA / PARCEIRO: [redacted]

COMPARTIMENTO DO MOTOR

COMPARTIMENTO INTERNO

COMPARTIMENTO INTERNO

QRCODE

CÂMBIO

ASSOALHO EXTERNO

ETIQUETA MOTOR

LONGARINA 1



LONGARINA 2

LONGARINA 3

LONGARINA 4



RODRIGO PORTELA CARVALHO
CNPJ: 33.580.222/0001-80
Telefone: (11) 2614-2858
Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[redacted]
Vistoriador

Eu, DZ MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

LOJISTA / PARCEIR [redacted]

ANÁLISE ESTRUTURAL



RODRIGO PORTELA CARVALHO

CNPJ: 33.580.222/0001-80
Telefone: (11) 2614-2858
Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[redacted]
Vistoriador

Eu, DZ MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visãototal
vistoria veicular
www.visaototalecv.com.br

[redacted]

AUTO SCORE
CÓDIGO: [redacted]
DATA: 03/08/2026 13:55
IMPRESSÃO 03/08/2026 14:33

Confidencial p/ 33.580.222/0001-80

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

RESTRIÇÕES | **MULTAS E DÉBITOS** | INDÍCIO DE SINISTRO | COMUNICAÇÃO DE VENDA | ROUBO E FURTO | VENDA DIRETA

LEILÃO | REMARKETING | DUPLICIDADE DE MOTOR | CHASSI REMARCADO | RENAJUD | OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2018**	ANO MODELO:	**2019**
MARCA / MODELO:	**I/CHEV TRACKER PREMIER**	COR:	**PRATA**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**MISTO**
TIPO VEÍCULO:	**CAMIONETA**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA:	**ESTRANGEIRO**
CILINDRADAS:	**1399**	POTÊNCIA:	**153**
CAPAC. DE CARGA:	**40**	CMT/PBT:	**180/180**
QTD. DE EIXOS:			

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**30/03/2023**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**JUNDIAI-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	**Não Informado**	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**0,00**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**174,08**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO:	**I/CHEV TRACKER PREMIER**	ANO FAB/MODELO:	**2018/2019**
COR:	**Prata**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Camioneta**	ESPÉCIE:	**Misto**
MUNICÍPIO / UF:	**JUNDIAI / SP**	UF ORIGEM:	**SC**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	**153**
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	**180.0**
CILINDRADAS:	**1399**	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:	**N**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**S**
NUMERO EIXOS:		PESO BRUTO TOTAL:	**180.0**
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	**40.0**
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**RODRIGO PORTELA CARVALHO**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.